

GEZ
(REJ)

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

DAWNE RADZIECKIE STANOWISKO DOWODZENIA

2. Czas powstania

1969 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok ogólny z lotu ptaka od południa



Południowe wejście do schronu dowodzenia



Prefabrykowana konstrukcja koleby schronu



Wejście południowo wschodnie do schronu dowodzenia

4. Adres (ulica, nr posesji)

Kołobrzeg
ul. Brzeska (Osiedle Podczele)
p-ta 78-100
nr dz. 4/177, obr. 8

5. Przynależność administracyjna

województwo **zachodniopomorskie**

powiat **kołobrzeski**

gmina **Miasto Kołobrzeg**

6. Formy ochrony

rejestr zabytków:

A-2033, z dn. 29.06.2022 r.

*obiekt dawnego stanowiska dowodzenia
(po obrysie ścian zewnętrznych, z gruntem pod
obiektem)*

mpzp:

**Uchwała nr L/720/22, Rady Miasta Kołobrzeg
z dn. 27.04.2022 r.**

Inne:

**Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków
na podstawie Zarządzenia Nr 101/22
Prezydenta Miasta Kołobrzeg, z dn. 26.08.2022 r.**


8. Historia, opis i wartości

W latach 1935-38 powstało lotnisko wojskowe wermachtu w Bagiczu. Od 1945 roku w jednostce stacjonowały wojska radzieckie. Do maja 1992 roku lotnisko wraz z przyległym osiedlem stanowiło strefę zamkniętą pod jurysdykcją wojsk radzieckich. Wybudowane przez Rosjan stanowisko dowodzenia wyposażone w węzeł łączności FEZA zostało oddane do użytku w 1969 roku i pełniło swoją rolę do końca obecności wojsk radzieckich w Podczelu. Po przejściu tego obszaru przez administrację polską (1992 r.) schron dowodzenia pełnił funkcję rekreacyjną. Obecnie użytkowany w części jako magazyn sezonowych mebli ogrodowych hotelu Mona Lisa Wellness & Spa.

Schron zbudowano w konstrukcji żelbetowej zarówno, betonu lanego jak i prefabrykowanego. Do obiektu prowadzi jedno główne wejście oraz dwa wejścia/wyjścia awaryjne. Na schron dowodzenia składają się cztery, główne podziemne pomieszczenia ulokowane na różnych poziomach, połączone wąskimi (ok. 2 m szerokości) korytarzami. Wewnątrz zachowały się ślady po instalacjach: elektrycznych, kanalizacyjnych (1 toaleta) i wentylacyjnych. Brak pierwotnego wyposażenia schronu.

Budynek zachował pierwotną formę bez większych zmian w strukturze. Szczegółnej ochronie powinny podlegać wszelkie zachowane, oryginalne wrota i drzwi.

Mapy / ikonografia



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólny stan zachowania – dobry; brak oryginalnego wyposażenia wewnętrznego i sprawnych instalacji.

Wnioski i zalecenia konserwatorskie:

- wszelkie prace budowlano-konserwatorskie winny być zgodne z zapisami mpzp oraz uzgodnione z MKZ w Kołobrzegu,
- usunąć zbędne elementy współczesnego wyposażenia,
- wymienić zniszczone deski na fragmencie drewnianej podłogi,
- oczyścić i zabezpieczyć metalowe elementy pierwotnego wyposażenia np. drzwi i wrota.



Oprac.: K. Tymbarski

10. Wykonanie karty
(autor, data i podpis)

**Biuro Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie**
Maria Witek
10.2024


faksymile podpisu

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków