

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

BASZTA PROCHOWA, OB. BASZTA LONTOWA

2. Czas powstania

XV/XVI w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Stanisława Dubois 20
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 199 obr. 12

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Rejestr Zabytków nr 97
z dnia 10 sierpnia 1956 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.



Widok budynku od zachodu



Wejście od ul. Dubois

9. Opis

Wolnostojący budynek w układzie kalenicowym, wzniesiony na rzucie prostokąta wydłużonego na osi półn. - zach. - półd. - wsch., czterokondygnacyjny z poddaszem, nakryty wysokim, dwuspadowym dachem; szczyt półn. - zach. ujęty w słupkowe sterzczy, ze sterzczynami w połowie wysokości krawędzi. Budynek murowany z cegły, detal ceglany, dach kryty dachówką holenderką.

Fasada (półd. - zach.) ze śladami przemurowań w wysokiej dolnej kondygnacji: z pierwotnych otworów zachowana ostrołuczna blenda obejmująca prostokątne drzwi - w osi półd. oraz w osi obok - okno zamknięte łukiem odcinkowym; nad nim ostrołuk zamurowanego okna. Górną część ściany wypełniają cztery biforiale blendy zamknięte łukami odcinkowymi; w 2 i 4 blendzie - trzy kondygnacje pionowych, wielopodziałowych biforiów zamkniętych łukiem odcinkowym (w dolnej i górnej kondygnacji blendy półd. - zamurowane po 1 oknie.). Elewacja półn. - wsch. w górnych kondygnacjach zachowuje kształt fasady; jedynie blendy i biforia ostrołuczne. Szczytowa elewacja półn. - zach.: w trzech górnych kondygnacjach osi półn. - pojedyncze pionowe prostokątne, szczelinowe otwory. Szczyt dzielony 11 wąskimi blendami zamkniętymi trójlistnie i ostrołucznie. Szczytowa ściana półd. - wsch. z licznymi przemurowaniami, ślepa; w szczytce: pośrodku trzy ostrołuczne blendy o tynkowanych wnętrzach, ujęte lizenami, z parami ostrołucznych okienek - w dwóch kondygnacjach (w górnej okna zamurowane); dopełnienie szczytu tworzą pary ostrołucznych blend okiennych - u nasady i półkolista blenda ułożoną pionowo - powyżej; obok diagonalna listwa z krótkimi sterzczynami. Wewnątrz zachowany podział na kondygnacje i układ komunikacyjny.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o bardzo wysokich walorach zabytkowych i historycznych, pod ścisłą ochroną konserwatorską. Do absolutnego zachowania: bryła, wnętrze, kompozycja, podziały i wystrój elewacji, kształt otworów. Stan techniczny dobry. Stolarka okienna do konserwacji; wskazana wymiana drzwi na nowe - nawiązujące do charakteru budynku. Konserwacje i remont pod ścisłym nadzorem Konserwatora Zabytków. Należy dążyć do właściwego utrzymania budynku i wykorzystania go przy zachowaniu wszystkich elementów historycznych. Ochronie podlega: zabytkowa substancja budowli, jej układ przestrzenny, układ przestrzenny otaczającego terenu objętego strefą ochrony i zieleń towarzysząca. Obowiązuje uzgadnianie z Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych. Stan techniczny bardzo dobry.

10. Lokalizacja

