

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

SZTAB, OB. BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

Początek XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od wschodu

4. Adres

ul. Mazowiecka 33
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 11/35 obr. 18

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Kołobrzeg:
Uchwała nr XXV/346/08
z dnia 24.10.2008 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.



Widok budynku od północy

9. Opis

Dwukondygnacyjny budynek z rzucie prostokąta wydłużonego na linii półn. - wsch. - półd. - zach. W skrajnej zach. osi elewacji półn. - zach. - płytki, dwuosiowy ryzalit. We wsch. części elewacji półd. - wsch. - płytki dwuosiowy ryzalit. Dach korpusu czterospadowy, połączony z dwuspadowymi dachami nad ryzalitami. W narożu półn. budynku - trójkondygnacyjna wieża kryta stromym dachem czterospadowym z trójkątnym szczytem w postaci półn. - zach. W korpusie i ryzalitach okna parteru zamknięte łukiem odcinkowym; na piętrze - analogiczne okna umieszczone w ostrołucznych, tynkowanych blendach. W zwieńczeniu ścian korpusu - wgłębne pasy tynkowanego fryzu. Ściany ceglane, detal architektoniczny ceglanym blendy i wgłębne fryzy - tynkowane, dachy kryte blachodachówką. W ryzalicie w elewacji półd. - wsch. oś klatki schodowej zaakcentowana płytkim ryzalitem zwieńczonym trójkątnym szczytem ze sterczynami, „nałożonym” na szczyt ryzalitu; w szczycie dwie ostrołuczne, tynkowane blendy. Dekoracyjnie potraktowane elewacje wieży. Na parterze elewacji półn. - zach. wprowadzona ściana z białymi spoinami, wysunięta kotarowo na półn., przepruta dwoma ostrołuczными otworami wypełnionymi prostokątnym oknem z ostrołuczным nadświetlem. Wyżej - dwie kondygnacje okien ujęte we wspólne obramienia, z podziałami wchodzącymi w szczyt: okna piętra ostrołuczne, od góry osłonięte ceglaną kratownicą; okna 3 piętra zamknięte odcinkiem łuku, zamknięte w ostrołucznych blendach, zwieńczonych wimpergami; szczyt wydzielony ceglanym gzymsem, dzielony parą lizen zwieńczonych sterczynami; na licach lizen służki; między lizenami po trzy tynkowane ostrołuczne blendy: w zwieńczeniu szczytu ceglana rozeta. W górnej kondygnacji elewacji bocznej - 4 wąskie okna na wspólnym kostkowym gzymisie, umieszczone w ostrołucznych blendach z ceglaną wimpergą.

10. Wnioski konserwatorskie

Stan techniczny bardzo dobry. Budynek po remoncie: wymiana pokrycia dachu, stolarki okiennej na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów, odświeżenie elewacji. Do zachowania: bryła, kompozycja elewacji, kształt otworów okiennych. Remonty należy uzgadniać z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

