




<p><b>GEZ</b></p>	<p><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b></p>		<p>3. Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p><b>SZTAB, OB. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MORSKA KRAINA</b></p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>Początek XX w.</p>		
<p>8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>			
<p>4. Adres</p> <p>ul. Jedności Narodowej 86 78-100 Kołobrzeg dz. nr 175/21 obr. 11</p>			
<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo zachodniopomorskie powiat kołobrzeski gmina Miasto Kołobrzeg</p>			
<p>6. Formy ochrony</p> <p>UCHWAŁA NR VI/73/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18</p>		 <p>Widok budynku od północnego-zachodu</p>	
<p>7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Jakub Danielski, 04.08.2015 r.</p> <p><i>Danielski</i></p> <p>Aktualizacja: 2023 r.</p>			

### Widok budynku od południowego-wschodu

#### 9. Opis

Budynek wolnostojący, na rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu, z dwoma ryzalitami zwieńczonymi trójkątnymi szczytami - we wsch. części elewacji dłuższych i płytkimi ryzalitami poziomymi w osiach skrajnych elewacji zach. Budynek wysoko podpiwniczony, trójkondygnacyjny, nakryty dwuspadowym dachem rozczłonkowanym dwuspadowymi dachami nad ryzalitami. Ściany murowane z cegły; cokół tynkowany, malowany; gzymsy ceglane, część osłonięta okapem z blachy, dachy kryte blachodachówką. Okna wysokie, zamknięte odcinkiem łuku, dwudzielne z dwudzielnym nadświetleniem, wielopodziałowe Elewacje ujednolicone gzymsami parapetowymi okien i pasem cegły innej barwy - na wysokości nasady łuków okiennych (2 dolne kondygnacje); w szczytach okna ujęte wspólnym odcinkiem gzymsu parapetowego. Elewacje skomponowane symetrycznie. Frontowa elewacja wsch. - czteroosiowa, na parterze w części pfn. wprowadzone dodatkowe okno.

#### 10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o walorach zabytkowych. Stan techniczny bardzo dobry. Budynek po remoncie: wymiana tynków cokołu, wymiana stolarki okiennej na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów. Do zachowania bryła budynku, podziały elewacji frontowych, ich dekoracje, kształt i podziały okien. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

#### 10. Lokalizacja

