

GEZ

# KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

**K O Ł O B R Z E G**

1. Nazwa

**KAMIENICA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY**

2. Czas powstania

**XIX/XX w.**

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Wojciecha Drzymały 10  
78-100 Kołobrzeg  
dz. nr 48/8 obr. 12

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.



Widok budynku od południa



Wykus w elewacji frontowej

#### 9. Opis

Budynek w ciągu zwartej zabudowy pierzei ulicznej, wzniesiony na rzucie prostokąta, podpiwniczony, pięciokondygnacyjny, nakryty płytkim dwuspadowym dachem. Elewacja frontowa czteroosiowa, niesymetryczna - w drugiej osi środkowej w 2 - 4 kondygnacji- trójboczny wykusz. Baniowany poziomo parter zwieńczony profilowanym gzymsem, przepruty jest trzema oknami: dwu-, trój- i czterodzielnym w profilowanych opaskach, wspartych na odcinkach gzymsu parapetowego; pod oknami prostokątne płyciny, w oknie środkowym - zwornik. Pozostałe kondygnacje rozdzielone gzymsami parapetowymi okien. Okna w trzech kondygnacjach - w profilowanych opaskach; ma 1 piętrze poprzedzone prostokątnymi płycinami, zwieńczone nadprożem z płyciną i trójkątnym szczytem. W nadprożu okien 2 piętra - pozioma płycina zwieńczona odcinkiem gzymsu. Okna 3 kondygnacji - w opaskach.

Kondygnacje wykusza przeprute oknem dwudzielnym i parą wąskich okien jednodzielnymi - w skosach. Kondygnacje rozdzielone pasem ściany z dekoracją płycinową, ujętym w gzymsy. Między oknami dolnej kondygnacji - pilastry; w środkowej kondygnacji - okna w profilowanych opaskach, zwieńczone trójkątnym szczytem, boczne - odcinkami gzymsu. W górnej kondygnacji wykusza profilowany gzyms i okna opaskach.

#### 10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o znacznych walorach zabytkowych w partii elewacji frontowej. Pozbawiony pierwotnego dachu, nabudowany o kondygnację bez zachowania skali; stolarka okien wymieniona na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów okien. Stan techniczny średni: znaczne ubytki tynku zwłaszcza w skrajnych fragmentach ściany. Do zachowania: bryła budynku, kompozycja, podziały i wystrój fasady, kształt otworów okiennych i ich podziały. Zakaz przebudowy, remonty należy uzgadniać z Konserwatorem Zabytków.

#### 10. Lokalizacja

