

**GEZ**

## KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

**K O Ł O B R Z E G**

1. Nazwa

**BUDYNEK KOSZAROWY - GARAŻ  
OB. KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWCÓW**

2. Czas powstania

**pocz. XX w.  
(eklektyzm)**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Elewacja frontowa (płn.-wschodnia)



Widok ogólny od zachodu



Elewacja południowa z murałem

4. Adres (ulica, nr posesji)

**Kołobrzeg  
ul. Kujawska 4  
p-ta 78-100  
nr dz. 11/37, obr.18**

5. Przynależność administracyjna

województwo **zachodniopomorskie**

powiat **kołobrzeski**

gmina **Miasto Kołobrzeg**

6. Formy ochrony

***mpzp:***

**Uchwała nr VI/73/19  
Rady Miasta Kołobrzeg, z dn. 19.03.2019 r.**

***Inne:***

**Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków  
na podstawie Zarządzenia Nr 87/14  
Prezydenta Miasta Kołobrzeg  
z dn. 21.10.2014 r.  
(aktualizacja: zarządzenie nr 101/22  
z dn. 26.08.2022 r.)**


## 8. Historia, opis i wartości

Budynek wzniesiony ok. 1900 r. (odnotowany na mapie z 1902 r.), wchodził w skład zespołu budynków koszar artylerii przy *Artillerie Strasse*. Obiekt pełnił funkcję budynku garażowego. Po 1945 r. o funkcji wojskowej (magazynowej), następnie usługowej; obecnie zaadaptowany przez Kościół Zielonoświątkowców – Zbór „Droga Życia”.

Budynek położony pośrodku dawnego dziedzica koszarowego, wolnostojący, założony na planie wydłużonego prostokąta (z gankiem pośrodku ściany płn.-wsch.), parterowy, nakryty płaskimi dachami dwuspadowymi. Ściany murowane z cegły ceramicznej, nietynkowane i starannie spoinowane. Elewacje ścian długich opięte przy szczytach 2-osioowymi ryzalitami pozornymi, zwieńczonymi trójkątnymi szczytami ze sterczynkami i kolistymi blendami. Elewacje dzielone rytmem prostokątnych otworów okiennych (część zamurowana), zwieńczone tynkowanym pasem, fryzem kostkowym i gzymsem profilowanym. (tynkowanym). Elewacje szczytowe 2-osiove: północna zablendowana, a na południowej współczesny mural o walorach artystycznych. W ryzalitach widoczny zarys pierwotnych, szerokich wrót, a przy narożnikach zachowały się kamienne oboje. Stolarka okienna współczesna (PCV), osadzona w pierwotnych otworach.

Mimo licznie zamurowanych otworów okiennych i adaptacji do nowej funkcji, czytelna jest forma architektoniczna i kompozycja elewacji. Obiekt stanowi element zabytkowego zespołu wojskowej zabudowy.

### Mapy / ikonografia



Kołobrzeg, ul. Kujawska 4 – bud. wojskowy: <https://mapy.gis.kolobrzeg.pl>

## 9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania – dobry, po adaptacji do nowej funkcji. Licznie zamurowane otwory okienne.

Wnioski i zalecenia konserwatorskie:

- ochronie podlega ogólna bryła obiektu, kompozycja elewacji, rodzaj i proporcje otworów okiennych oraz elementy detalu architektonicznego; zgodnie z zapisami mpzp z 2019 r.
- wszelkie prace remontowo-konserwatorskie winny być uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków
- w obrębie dawnego zespołu koszarowego należy ustawić tablicę informacyjną o historii tego miejsca

*Ilustracje: K. Tymbarski*

## 10. Wykonanie karty

*(autor, data i podpis)*

**Biuro Dokumentacji Zabytków**

**w Szczecinie**

**Maria Witek**

**10.2024**

*faksymile podpisu*

## 11. Zatwierdzenie karty

*(podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\**

\* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków