

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

**HALA SPORTOWA
OB. SALA GIMNASTYCZNA**

2. Czas powstania

**2. poł. XIX w.
(historyzm)**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok ogólny bryły od strony wschodniej



Widok ogólny bryły od strony zachodniej



Widok na elewację południową

4. Adres (ulica, nr posesji)

**Kołobrzeg
ul. Ratuszowa k/13A
p-ta 78-100
nr dz. 239, obr. 12**

5. Przynależność administracyjna

województwo **zachodniopomorskie**

powiat **kołobrzegi**

gmina **Miasto Kołobrzeg**

6. Formy ochrony

**obiekt na obszarze wpisanym do rejestru
zabytków, A-1366, z dn. 21.07.1953 r.
śródmieście miasta Kołobrzeg**

Inne:

**Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków
na podstawie Zarządzenia Nr 87/14
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dn. 21.10.2014 r.
(aktualizacja: zarządzenie nr 101/22
z dn. 26.08.2022 r.)**


8. Historia, opis i wartości

Sala gimnastyczna powstała ok. 1860 r. w zespole zabudowy Państwowego Gimnazjum Katedralnego i Gimnazjum Realnego. Obecnie użytkowana przez miejscowy klub sportowy.

Budynek usytuowany jest szczytem do zabudowy ulicy Ratuszowej, w zapleczu działki siedliskowej. Został wmurowany z cegły ceramicznej na prostokątnym rzucie jako budowla jednokondygnacyjna, płasko zadaszona. Obecnie większość elewacji jest niedostępna w oglądzie, porośnięta bluszczem, szczelnie przesłaniającą lico. Widoczna jest jedynie w górnym fragmencie elewacja długa (południowa), pięciosiowa. Dzielona przyporami, pomiędzy którymi mur przeprowadzają szerokie i wysokie okna o odcinkowym przesklepieniu. Lico nietynkowane, pozostawiono w czerwonej cegle. Gzyms wieńczący wydatny, kroksztynowy, utworzony ze stopniowo wysuniętych cegieł.

Budynek o cechach neogotyckich jest integralnym elementem zespołu zabudowy szkolnej dawnego gimnazjum, zachował wartość zabytkową.

Mapy / ikonografia



Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13 - hala sportowa: <https://mapy.gis.kolobrzeg.pl>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania – trudny do określenia; ogląd zewnętrzny utrudnia roślinność porastająca lico murów. Wnętrze użytkowane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem jako hala sportowa.

Wnioski i zalecenia konserwatorskie:

- wszelkie prace budowlano-konserwatorskie winny być **uzgadniane** z MKZ w Kołobrzegu. **Obowiązuje zachowanie:**

historycznej bryły, kompozycji i podziałów elewacji frontowej wraz z detalami wystroju architektonicznego, oryginalnych stolarek (okiennych, drzwiowych, balustrad schodów); w przypadku zniszczenia historycznej formy, przy wymianie wskazane jest odtworzenie pierwotnego kształtu i podziałów.

Oprac.: K. Wójcik, K. Tymbarski

10. Wykonanie karty

(autor, data i podpis)

Biuro Dokumentacji Zabytków

w Szczecinie

Maria Witek

10.2024

faksymile podpisu

11. Zatwierdzenie karty

(podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków