

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

DOM MIESZKALNY

2. Czas powstania

I. 20. XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Elewacja południowa



Widok ogólny bryły od strony południowo-zachodniej



Szczyt budynku od strony wschodniej



Elewacja pn.-wsch. – od strony ulicy Radomskiej

4. Adres (ulica, nr posesji)

Kołobrzeg

ul. Wolności 26

p-ta 78-100

nr dz. 420, obr. 11

5. Przynależność administracyjna

województwo **zachodniopomorskie**

powiat **kołobrzeski**

gmina **Miasto Kołobrzeg**

6. Formy ochrony

mpzp:

Uchwała nr VI/73/19

Rady Miasta Kołobrzeg, z dn. 19.03.2019 r.

Inne:

Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków

na podstawie Zarządzenia Nr 87/14

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

z dn. 21.10.2014 r.

(aktualizacja: zarządzenie nr 101/22


z dn. 26.08.2022 r.)

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny zbudowany u zbiegu ulic Wolności i Radomskiej, na terenach stanowiących wcześniej przedpole Twierdzy Kołobrzeg zlikwidowanej w latach 1872 (twierdza lądowa) i 1887 (twierdza morska).

Dom o skomplikowanym rzucie stanowi jedną bryłę z adresem Radomska 16. Dla właściwego doświetlenia wszystkich pomieszczeń, posiada wewnętrzny dziedziniec. Budynek powstał jako podpiwniczony, parterowy, przekryty dachem mansardowym z trójkątnie wieńczonymi wystawami w centrum każdej elewacji przekrytymi dachami dwuspadowymi. W parterze elewacji wschodniej półkolisty aneks z tarasem pietra pierwszego otoczonym litą (murowaną) balustradą. Wejście do budynku w osi elewacji południowej. Budynek murowany, tynkowany, kryty dachówką. Detal architektoniczny stanowią taśmowe opaski okienne i gzyms w wystawkach na poziomie zamknięcia mansardy.

Budynek nieprzekształcony historycznie, z zachowanym oryginalnym wystrojem elewacji, stanowi klasyczny przykład wczesnego modernizmu w podmiejskiej zabudowie mieszkaniowej i jako taki posiada wartość historyczną i naukową.



Kołobrzeg, ul. Wolności 26 – dom: <https://mapy.gis.kolobrzeg.pl>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania – dobry.

Wnioski i zalecenia konserwatorskie:

Wszelkie prace budowlano-konserwatorskie winny być zgodne z zapisami mpzp oraz uzgodnione z MKZ w Kołobrzegu.

Ochrona w zakresie zachowania: bryły budynku, wystroju architektonicznego elewacji oraz kształtu i rozmieszczenia okien.



Ul. Wolności 26 - widok z 1986 r.
(archiwum WUOZ w Szczecinie)

Oprac.: K. Tymbarski

10. Wykonanie karty
(autor, data i podpis)

Biuro Dokumentacji Zabytków

w Szczecinie

Maria Witek

10.2024

faksymile podpisu

11. Zatwierdzenie karty

(podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków