

**GEZ**

## KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

**K O Ł O B R Z E G**

1. Nazwa

**BUDYNEK GARNIZONOWY: POWOZOWNIA-MAG.  
OB. NIEUŻYTKOWANY**

2. Czas powstania

**pocz. XX w.**  
(*elem. neogotyku*)

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok ogólny od północy



Widok ogólny od wschodu

4. Adres (ulica, nr posesji)

**Kołobrzeg**  
**ul. ppor Edmunda Łopuskiego 56 (d. 43)**  
**p-ta 78-100**  
**nr dz. 225/8, obr.11**

5. Przynależność administracyjna

województwo **zachodniopomorskie**

powiat **kołobrzegi**

gmina **Miasto Kołobrzeg**

6. Formy ochrony

***mpzp:***

**Uchwała nr XVI/235/19**  
**Rady Miasta Kołobrzeg, z dn. 09.12.2019 r.**

***Inne:***

**Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków**  
na podstawie Zarządzenia Nr 87/14  
Prezydenta Miasta Kołobrzeg  
z dn. 21.10.2014 r.  
(aktualizacja: zarządzenie nr 101/22  
z dn. 26.08.2022 r.)



Ceglane lizeny pośrodku fasady



Widok ogólny od wschodu

## 8. Historia, opis i wartości


Budynek wzniesiony ok. 1900 r. (odnotowany na mapie z 1902 r.), wchodził w skład zespołu budynków wojskowych (pomocniczych) przy koszarach piechoty. Obiekt pełnił funkcję powozowni, następnie garażu i magazynu; obecnie nieużytkowany.

Budynek obecnie wolnostojący, założony na planie wydłużonego i lekko zryzalitowanego prostokąta, trzyczłonowy, o zróżnicowanych bryłach, dwukondygnacyjny, pierwotnie nakryty dachami 2-spadowymi; obecnie brak dachu i zawalone stropy. Ściany murowane z cegły ceramicznej, tynkowane. Elewacje o regularnych, segmentowych podziałach osiowych, dzielone rytmem okien, lizen i zwieńczone gzymsami schodkowymi i kostkowymi. Fasada w obrębie korpusu 18-osiowa na parterze, z oknami zamkniętymi odcinkowymi nadprożami, na 1 piętrze 27-osiowa z oknami ostrołukowymi. Po bokach opięta 2-osiowymi ryzalitami pozornymi, z nadokiennymi blendami łukowymi i kolistymi oraz plakietami, zwieńczone murkami kotarowymi ze sterczynkami. Elewacja północna akcentowana szerokim ryzalitem, z ostrołukowymi otworami drzwiowymi w przyziemiu oraz 4-osiowa na 1-piętrze, z blendami oraz wklęsłym fryzem i murkiem kotarowym. Elewacja podwórzowa dzielona w przyziemiu rytmem szerokich otworów drzwiowych garażowych, a na 1-piętrze 3-osiowe segmenty okien.

Zachowane elementy historycznej stolarki okiennej; wrota 2-skrzydłowe, metalowe.

Budynek o walorach zabytkowych, zachował pierwotną formę architektoniczną i kompozycję elewacji, ale uległ dalekiej destrukcji w obrębie dachu i stropów.

Mapy / ikonografia



Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 43 – bud. wojskowy - <https://mapy.gis.kolobrzeg.pl>

## 9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania – zły. Zniszczony dach, zawalone stropy, zniszczone tynki, skordowana stolarka i ubytki w przeszkleeniu.

Wnioski i zalecenia konserwatorskie:

- należy wykonać ekspertyzę stanu technicznego, która określi warunki i możliwości odbudowy obiektu
- zgodnie z zapisami mpzp z 2019 r. ochronie podlega bryła obiektu z formą dachu, kompozycja elewacji, rodzaj i proporcje otworów okiennych oraz elementy detalu architektonicznego
- wszelkie prace remontowo-budowlane winny być uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków

Ilustracje: K. Tymbarski

## 10. Wykonanie karty

(autor, data i podpis)

**Biuro Dokumentacji Zabytków**

**w Szczecinie**

**Maria Witek**

**10.2024**

faksymile podpisu

## 11. Zatwierdzenie karty

(podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków