

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

**BANK („REICHSBANK”)
OB. BANK PKO SA**

2. Czas powstania

1912 r.
(monumentalizm)

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok ogólny od południa



Okno w szczycie wschodnim

4. Adres (ulica, nr posesji)

Kołobrzeg
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 6
p-ta 78-100
nr dz. 61, obr.12

5. Przynależność administracyjna

województwo **zachodniopomorskie**

powiat **kołobrzegi**

gmina **Miasto Kołobrzeg**

6. Formy ochrony

Inne:

Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków
na podstawie Zarządzenia Nr 87/14
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dn. 21.10.2014 r.
(aktualizacja: zarządzenie nr 101/22
z dn. 26.08.2022 r.)



Widok ogólny od wschodu



Widok ogólny od zachodu


8. Historia, opis i wartości

Obiekt wzniesiony w 1912 r. (odnotowany na palnie miasta z 1914 r.), przy skrzyżowaniu dawnej *Louisen Strasse* i *Kummert Strasse*, zaprojektowany przez niejakiego Habich, z przeznaczeniem na bank państwowy - *Reichsbank*. Po 1945 r. obiekt pełnił funkcje bankowe; obecnie Bank PKO SA.

Budynek wolnostojący, założony na planie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, nakryty wysokim dachem czterospadowym (dachówka holenderka) z facjatkami we wszystkich połaciach (o zróżnicowanych formach). Ściany murowane, tynkowane ocieplone), malowane, z elementami odtworzonego detalu. Elewacje dzielone regularnym rytmem prostokątnych otworów okiennych oraz układem szerokich lizen i płycin w taśmowych ramach (na 1 piętrze) oraz profilowanymi gzymsami. Elewacja wschodnia 3/5-osiowa, symetryczna, akcentowana podcieniem drzwiowym (otwór ujęty kanelowanymi kolumnami doryckimi), a wyżej oknem w formie triforium. Elewacja południowa 8-osiowa, lekko niesymetryczna, zwieńczona szeroką, 10-osiową facjatką nakrytą daszkiem pulpitowym. Do ściany północnej dostawiony współczesny budynek, o przeszklonych ścianach. Stolarka okienna i drzwiowa współczesna, PCV, osadzona w pierwotnych otworach; okna odtwarzają historyczne podziały krzyżowe.

Budynek o wartościach zabytkowych, zachował pierwotną formę architektoniczną oraz kompozycję i wystrój elewacji, stanowi przykład architektury użytkowej związanej z instytucjami państwowymi.

Mapy / ikonografia



Kolobrzeg, ul. Łopuskiego 6 – bank - <https://mapy.gis.kolobrzeg.pl>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania – dobry; budynek po remoncie (termomodernizacja, wymiana stolarki) i rozbudowie.

Wnioski i zalecenia konserwatorskie:

- należy dążyć do zachowania pierwotnej bryły (z wysokim dachem i dachówkowym pokryciem), formy i wystroju architektonicznej (bez banerów reklamowych) oraz kształtu otworów okiennych z podziałami krzyżowymi
- ustawić na posesji tablicę informacyjną o historii banku
- wszelkie prace remontowo-konserwatorskie (ze szczególnym uwzględnieniem fasady i elewacji zachodniej) winny być uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków



Bank - widok z 1920 r. www.fotopolska.eu

Ilustracje: K. Tymbarski

10. Wykonanie karty
(autor, data i podpis)

**Biuro Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie**
Maria Witek
10.2024


faksymile podpisu

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków