

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość


KOŁOBRZEG

1. Nazwa
**OŚRODEK LECZNICZY, OB. OŚRODEK
SANATORYJNY**

2. Czas powstania

Lata 20/30-te XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Budynek północny, widok od północy



Skrzydło wschodnie, widok od północy



GEZ

4. Adres

ul. Koszalińska 70-72 (Podczele)
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 6/16 obr. 8

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie
powiat kołobrzeski
gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Uchwała Nr L/720/22
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części obszaru miasta Kołobrzeg „Ekopark Wschodni”
oraz terenu działek nr 151, 162/11 i części działki nr
136 w obrębie 4 - część I

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.
Danielski
PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG
Aktualizacja: 2023 r.

Anna Mieczkowska

Skrzydło zachodnie, widok od zachodu

— Budynek główny, widok od północy

Zespół zabudowy wokół dwóch prostokątnych dziedzińców rozdzielonych łącznikami prostopadłymi do budynków głównych, usytuowanych na płd. i pn. Budynki zróżnicowane wysokościowo, rozczłonkowane ryzalitami, połączone węższymi łącznikami, nakryte dachami naczółkowymi i czterośpadowymi. Ściany murowane, tynkowane, gzymsy wypracowane w tynku, otwory okien i drzwi w większości prostokątne, zróżnicowane w proporcjach i rozmiarach, dachy kryte ceramiczną karpiówką podwójnie w koronke, z uzupełnieniami z papy. Teren ogrodzony, poprzecinany alejkami i trawnikami, obsadzony drzewami i krzewami.

Budynek główny - pld., na osi wsch. - zach., wysoko podpiwniczony, trójkondygnacyjny z użytkowym poddaszem, nakryty dachem czterośpadowym z rzędami falistymi pod wspólnym dachem pulpitowym; połacie boczne rozczłonkowane nad narożnymi ryzalitami. Kondygnacje elewacji frontowej dzielone gzymsem; w elewacji szczytowej zach. - pozostały wyższy ryzalit akcentowany lizenami, z trójkątnym szczytem, w górnjej partii ujęty w spływowy wolutowe. Parterowe łączniki spinają budynek główny z prostopadłymi skrzydłami: wydłużonym zach. i krótkim wsch., skierowanym na pld.

Skrzydło zach. podpiwniczone, łączy trzy segmenty dwukondygnacyjne i parterowy. Dachy od pn.: naczółkowy, czterośpadowy z parą falistymi, dach dwuspadowy z oknem powiekowym od frontu i dach czterośpadowy. W elewacji frontowej kondygnacje rozdzielone międzykondygnacyjnym pasem ściany ujętym w gzymsy.

Skrzydło wsch. złożone z budynku nakrytego dachem dwuspadowym połączonym z dwuspadowym z trójskim dachem skrzydła lukarn. Kondygnacje rozdzielone gzymsem.

Budynek pn. od zach. przylega do współczesnego pawilonu. Na rzucie prostokąta z prostokątnym, trójskim szczytem - w elewacji ptn., dwukondygnacyjny, nakryty naczółkowym dachem z rzędami lukarn na potacjach. Ściany dzielone gzymsem parapetowymi okien i gzymsem kordonowymi. W górnej kondygnacji zachowane oryginalne okna: czterośpadowe, z krzyżem właściwym dzielącym światło okna na równe kwatery oraz trójdzielnego skrzynkowego okna w szczycie wsch. budynku. Budynek łącznikowy między częściami pn. i pld.: dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, nakryty dwuspadowym dachem z rzędami lukarn na obu potacjach. W elewacji wsch. gzymsem parapetowy okien piętra.

10. Wnioski konservatorskie

Stan techniczny dobry, estetyczny średni. Zagospodarowanie terenu - stan dobry. Budynki po częściowym remoncie obejmującym elewacje frontowe zespołu pld.: termomodernizacja, wymiana tynków i zmiana kolorystyki, wymiana części pokryć dachowych i stolarki na PCV. W elewacji tylnej budynku głównego liczne złuszczenia tynków i ślady zawiłgocenia murów w części zach. W budynku pn. częściowo zachowana pierwotna stolarka okienna. Do zachowania: kompozycja zespołu budowanego i jego otoczenia, bryły budynków, podziały i wystrój ich elewacji; wskazane przywrócenie pierwotnych podziałów otworów okiennych. Remonty należy uzgodniać z Konserwatorzem Zabytków.

10. Lokalizacja

