

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO


1. Nazwa

BLOK KOSZAROWY, OB. BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

Początek XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od południowego-wschodu



Widok budynku od południa

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

4. Adres

ul. Mazowiecka 34
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 11/62 obr. 18

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie
powiat kołobrzeski
gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

UCHWAŁA NR VI/73/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z
wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12,
122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr
10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

Aktualizacja: 2023 r.

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Kuczkowska

9. Opis

Znacznie wydłużony na osi ptn.wsch. - pfd.zach. budynek na rzucie litery E z ramionami skierowanymi na pfn.zach. Korpus trójkondygnacyjny z płytkim ryzalitem na osi fasady, nakryty stromym dwuspadowym dachem. Skrzydło środkowe, prostokątne, trójkondygnacyjne, z ryzalitem w fasadzie, nakryte dachem czterospadowym. Skrzydła boczne podpiwniczone, czterokondygnacyjne, ryzalitowo wysunięte z elewacji frontowej, dodatkowo zróżnicowane w części pfd.wsch., nakryte dachami dwuspadowymi, we frontowej części połączone z dachami ryzalitów. Szczyty rozczłonkowane sterczynami, naroża ryzalitów skrzydeł poszerzone. Ściany murowane z cegły, detal architektoniczny ceglany, blendy i pasy wglębnego fryzu - tynkowane, dachy kryte blachodachówką.

Na osi fasady prostokątny portal ze sterczynami w zwieńczeniu naroży, na osi zwieńczony prostokątnym, zamkniętym trójkątne szczytem ujętym w lizeny, z kolistym oknem pośrodku. Drzwi prostokątne we wnęce zamkniętej łukiem odcinkowym, od góry konturowanej gzymsem. Pod oknami górnej kondygnacji fryzy arkadkowe.

10. Wnioski konserwatorskie

Stan techniczny bardzo dobry. Budynek po remoncie: wymiana pokrycia dachu, stolarki okiennej na PCV z zachowaniem pierwotnych podziatów, odświeżenie elewacji. Do zachowania: bryła, kompozycja elewacji, kształt otworów okiennych. Remonty należy uzgadniać z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

