

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO


1. Nazwa

WILLA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

1928 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od wschodu



Widok budynku od południa

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

4. Adres

ul. Obozowa 15
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 97/2 obr. 18

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie
powiat kołobrzeski
gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

UCHWAŁA NR VI/73/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z
wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12,
122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr
10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

Aktualizacja: 2023 r.

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Węszkowska

9. Opis

Budynek wolnostojący, wzniesiony na rzucie odcinka koła, z trójosiową fasadą założoną na łuku i dwuosiowymi szczytowymi usytuowanymi pod kątem rozwartym do fasady. Do skrajnych części elewacji tylnej przylegają prostopadłe wąskie skrzydła. Korpus podpiwniczony, parterowy, nakryty dwuspadowym dachem, z facjatą nakrytą dachem dwuspadowym - wieńczący płytki ryzalit - na osi tylnej pości oraz lukarną pod daszkiem trójspadowym - w pości frontowej. Na osi fasady prostokątne drzwi, po bokach wąskie pionowe okienka, w zwieńczeniu ściany masywne, schodkowo profilowany gzyms. Na gzymsie u nasady szczytów - małe sploty wolutowe, wokół okien taśmowe opaski. Ściany murowane, tynkowane fakturalnie, detale wypracowane w tynku gładkim; na dachu ceramiczna karpówka podwójnie w koronkę.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w średnim stanie technicznym i złym estetycznym: ubytki pokrycia dachowego, zabrudzenia tynków, złuszczenia tynków i malatury okien. Wymagany remont dachu i elewacji, ujednoczenie kolorystyki. Do zachowania: bryła budynku, kształt i układ otworów okiennych. Remonty pod nadzorem konserwatorskim.

10. Lokalizacja

