

GEZ
(WEZ)

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

**KAMIENICA
OB. URZĄD SKARBOWY**


2. Czas powstania

ok. 1880 r.
(neoklasycyzm)

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok ogólny od północy



Narożny wykusz



Okna na II kondygnacji z architektonicznym obramieniem

4. Adres (ulica, nr posesji)

Kołobrzeg
ul. Armii Krajowej 2
p-ta 78-100
nr dz. 167/44, obr. 12

5. Przynależność administracyjna

województwo **zachodniopomorskie**

powiat **kołobrzeski**

gmina **Miasto Kołobrzeg**

6. Formy ochrony

Inne:

Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków
na podstawie Zarządzenia Nr 87/14
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dn. 21.10.2014 r.
(aktualizacja: zarządzenie nr 101/22
z dn. 26.08.2022 r.)


8. Historia, opis i wartości

Kamienica wzniesiona ok. 1880 r., o bogatym wystroju architektonicznym, usytuowana przy reprezentacyjnej ulicy (*niem. Am Kaiserplatz*), wytyczonej ze starego miasta w kierunku portu. Budynek w typie kamienicy czynszowej, obecnie o funkcji mieszkalno-usługowej.

Budynek założony na planie zbliżonym do odwróconej litery „L”, złożony z dwóch, równoważnych części, o ściętym narożniku północnym z wyprowadzonym dwukondygnacyjnym (i z trzech stron przeszklonym) wykuszem. Obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony, nakryty spłaszczonym dachem. Ściany murowane, tynkowane (i częściowo malowane), na parterze boniowane. Elewacje frontowe (północna i zachodnia) 7-osiowe, z przynaróżnymi (2-osiowymi) ryzalitami pozornymi, dzielone profilowanymi gzymsami, o analogicznym (dekoracyjnym) wystroju architektonicznym. Otwory okienne w formie biforiów, z pełnotłukowymi nadprożami, ujęte częściowo kanelowanymi pilastrami, gładkimi i kompozytowymi głowicami oraz zwieńczone belkowaniem. Analogicznie opracowane są otwory w obrębie wykuszu. Pozostałe okna ujęte prostymi opaskami, z gzymsami na wolutowych konsolkach. W obrębie IV kondygnacji elewacje bez detalu. Stolarka okienna i drzwiowa współczesna, ale osadzona w pierwotnych otworach i częściowo odwzorowująca pierwotne podziały.

Budynek o wysokich wartościach zabytkowych, z całościowo zachowanym detalem architektonicznym, stanowi jedną z nielicznych, XIX-wiecznych kamienic w śródmieściu Kołobrzegu.

Mapy / ikonografia



Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 2 - kamienica - <https://mapy.gis.kolobrzeg.pl/>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania – dobry.

Brak widocznych zagrożeń konstrukcyjnych.

Wnioski i zalecenia konserwatorskie:

- bezwzględnej ochronie podlega bryła obiektu, kompozycja i wystrój elewacji oraz wykroj i forma otworów okiennych i drzwiowych
- wszelkie prace remontowo-konserwatorskie (ze szczególnym uwzględnieniem fasady) winny być uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków

Ilustracje: K. Tymbarski

10. Wykonanie karty

(autor, data i podpis)

Biuro Dokumentacji Zabytków

w Szczecinie

Maria Witek

10.2024

faksymile podpisu

11. Zatwierdzenie karty

(podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków