

GEZ
(WEZ)

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

**KUŹNIA - MAGAZYN
OB. NIEUŻYTKOWANA**

2. Czas powstania

pocz. XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym




Widok ogólny od płd.-zachodu



Elewacja wschodnia



Elewacja północna



Zwieńczenie szczytu ryzalitu

4. Adres (ulica, nr posesji)

Kołobrzeg
ul. Jedności Narodowej 12b
p-ta 78-100
nr dz. 144/7, obr. 11

5. Przynależność administracyjna

województwo **zachodniopomorskie**

powiat **kołobrzeski**

gmina **Miasto Kołobrzeg**

6. Formy ochrony

mpzp:

Uchwała nr LXI/915/23

Rady Miasta Kołobrzeg, z dn. 27.04.2023 r.

Inne:

Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków

na podstawie Zarządzenia Nr 87/14

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

z dn. 21.10.2014 r.

(aktualizacja: zarządzenie nr 101/22

z dn. 26.08.2022 r.)


8. Historia, opis i wartości

Budynek wzniesiony na pocz. XX w. (przed 1906 r.), wchodził w skład zespołu zaopatrzenia (*Proviant Amt*) koszar piechoty wojskowego (*Infanterie Kasernen*). Budynek pełnił funkcję kuźni (warsztatu), następnie był tu magazyn; ob. nieużytkowany po pożarze poddasza.

Jest to niewielki budynek, wolnostojący, założony na planie zbliżonym do leżącej litery „T”, parterowy, nakryty dachami naczółkowymi (pierwotnie z dachówkowym pokryciem). Ściany murowane, z cegły ceramicznej, nietynkowane (za wyjątkiem fragmentów ściany wschodniej i szczytów). Elewacje o arytmicznych podziałach osiowych i różnicowanej Kali otworów, ujętych odcinkowymi nadprożami. Szczyty z półkolistymi, tynkowanymi blendami, akcentowane snycersko opracowanymi końcami więźby dachowej, stanowiącej szeroki okap. Stolarka okienna w większości zdemontowana lub zniszczona; zachowane jedno (szerokie) okno w ryzalicie.

Budynek o pierwotnej bryle (z wysokimi dachami), formie architektonicznej oraz kompozycji elewacji, stanowi integralny element dawnego zespołu przy koszarach wojskowych.

Mapy / ikonografia



Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 12 – kuźnia - <https://mapy.gis.kolobrzeg.pl>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania – zły; budynek po pożarze poddasza.

Zniszczona więźba dachowa, częściowo zawałone stropy, zawilgocone ściany, ubytki w stolarce – z rozkutyimi otworami.

Wnioski i zalecenia konserwatorskie:

- należy wykonać ekspertyzę stanu technicznego, która określi warunki i możliwości odbudowy obiektu po pożarze i zniszczeniu
- zgodnie z zapisami mpzp z 2019 r. ochronie podlega bryła obiektu z formą dachu, kompozycja elewacji, rodzaj i proporcje otworów okiennych oraz elementy detalu architektonicznego
- wszelkie prace remontowo-budowlane winny być uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków

Ilustracje: K. Tymbarski

10. Wykonanie karty

(autor, data i podpis)

Biuro Dokumentacji Zabytków

w Szczecinie

Maria Witek

10.2024

11. Zatwierdzenie karty

(podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków