

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

**KAMIENICA Z OFICYNĄ, OB. BUDYNEK
MIESZKALNY**

2. Czas powstania

2 połowa XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Pomorska 6
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 11 obr. 12



Widok budynku od północnego-zachodu



Otwory okienne w elewacji zachodniej

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Danielski'.

9. Opis

Budynek narożny w ciągu zwartej zabudowy, wzniesiony na rzucie litery L, z ryzalitami na osi elewacji frontowych i płytkim pozornym ryzalitem w osiach sąsiadujących ze ściętym narożem ściany; w dwóch górnych kondygnacjach naroża - prostokątny wykusz wsparty na parze trójkątnych konsoli. Budynek podpiwniczony, trójkondygnacyjny, z niską kondygnacją poddasza. Ściany murowane, tynkowane, detal wypracowany w tynku, frontowa połać dachu kryta dachówką bitumiczną.

Elewacje frontowe sześciosiowe, osie sąsiadujące z ryzalitem ślepe, w przyziemiu - blendy okienne. Okna prostokątne, na piętrach - w profilowanych opaskach. Cokół budynku tynkowany, parter dzielony gzymsem parapetowym okien, poziomo boniowany, w zwieńczeniu pas fryzu o wyładowany gzyms. Okna piętra na gzymsie parapetowym, z płycinami podokiennymi i trójkątnymi szczytami poprzedzonymi wąskim płycinowym nadprożem. Okna 2 piętra zwieńczone odcinkami gzymsu, pod parapetami - stylizowane konsolki. Na kondygnację - gzyms parapetowy okien poddasze, rozmieszczonych naprzemiennie z poziomymi płycinami. W zwieńczeniu wyładowany gzyms okapowy poprzedzony gzymsem kostkowym. W ryzalicie elewacji zach. - prostokątne drzwi w arkadowym otworze poprzedzone schodami, umieszczony w płytcei wnęce konturowanej profilowaną opaską.

Ściany wykusza przeprute szerokimi oknami ujętymi w pilastry; pod parapetowymi gzymsami - poziome płyciny podokienne. W dwóch kondygnacjach sąsiednich osi ściany - pionowe pasy ściany ujęte w narożach boniowaniem wypełnione pionowymi płycinami z parami blend w formie tonda.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w bardzo dobrym technicznym i estetycznym, termomodernizacja, wymiana tynków, zmiana kolorystyki, stolarka okien wymieniona na PCV. Do zachowania: bryła budynku, kompozycja, podziały i dekoracje elewacji, kształt i układ otworów okiennych. Remonty pod nadzorem konserwatorskim.

10. Lokalizacja

