

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

KAMIENICA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

4 ćw. XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od północnego-zachodu



Portal drzwiowy od ul. Żurawiej

4. Adres

ul. Żurawia 19
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 163/2 obr. 11

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Danielski'.

9. Opis

Budynek wolnostojący, na rzucie prostokąta, dwukondygnacyjny z kondygnacją mieszkalnego poddasza, nakryty płytkim dwuspadowym dachem rozczłonkowanym daszkiem dwuspadowym na osi połaci frontowej i pulpitowym - na osi elewacji tylnej. W trzeciej kondygnacji na osi fasady - ściana lekko wzniesiona nad poziom gzymsu, zamknięte trójkątnie. Ściany murowane, tynkowane, parter fasady boniowany, detal architektoniczny wypracowany w tynku, skonstrastowany kolorystycznie ze ścianą.

Międzykondygnacyjne podziały gzymsowe obejmują fasadę i połowę elewacji szczytowych. Skrajne osie siedmioosiowej fasady płytko pozornie ryzalitowane; naroża ujęte boniowaniem. W przyziemiu osi fasady prostokątne drzwi w profilowanej opasce, ujęte parą kanelowanych pilastrów; nadproże proste ze sznurem perełek; w zwieńczeniu - wyładowany, murowany okap podcięty profilowanym gzymsem. W zwieńczeniu osi środkowej prostokątne okno we wnęcie zamkniętej łukiem odcinkowym; krawędzie osi ujęte w lizeny zwieńczone trójkątnym szczykiem. Okna prostokątne w profilowanych opaskach; w korpusie zestawione parami, rozdzielone lizeną, na wspólnym gzymsie parapetowym, ze wspólnym gzymsem wieńczącym, dołem sześcioboczne płyciny podokienne. Okno środkowej osi - pojedyncze. Okna w obu kondygnacjach ryzalitu - pojedyncze, ujęte w pary lizen i gzymsy. Okna poddasza na odcinkach parapetowego gzymsu.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w dobrym stanie technicznym i estetycznym, po remoncie: wymiana stolarki okiennej na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów - na parterze i piętrze, nowe tynki, zmiana kolorystyki ścian. Do zachowania: bryła budynku, układ i dekoracje elewacji, kształt i istniejące podziały okien. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

