

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

**KLASZTOR EWANGELICKI DLA PANIEN W ZESPOLE
BUDYNKÓW DAWNEGO EWANGELICKIEGO KLASZTORU
DIAKONIS, OB. DOM PARAFIALNY I DOM KSIĘŻY EMERYTÓW**

2. Czas powstania

4 ćw. XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od północy



Widok budynku od zachodu

4. Adres

ul. Katedralna 37-39, Rzeczna 7-9
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 279, 344 obr. 12

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Rejestr Zabytków nr 1215
z dnia 27 stycznia 1998 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

9. Opis

Narożny budynek na rzucie litery L, z dłuższym ramieniem na linii płn. - zach. - płd. - wsch., podpiwniczony, dwukondygnacyjny, nakryty czterospadowym dachem. Połączenie frontowe dachu rozczłonkowane trójkątnymi szczytami ze sterczynami, naprzemiennie z drewnianymi lukarnami pod daszkami trójspadowymi. Szczyty rozczłonkowane lizenami wychodzącymi nad gzyms w formie sterczyn, z wgłębnią, tynkowaną płyciną na licu; między nimi smukłe blendy w kształcie rybiego pęcherza i rozety w różnych układach, w części tynkowane, w części przeprute otworami wentylacyjnymi.

Budynek murowany z cegły, detal ceglany, dach kryty ceramiczną zakładówką. Okna zamknięte odcinkiem łuku, umieszczone w płytkich węgarach ujmujących ceglany parapet, z profilem na pionowych krawędziach węgarów. Okna piwnic niższe. Częściowo zachowana oryginalna stolarka: ościeżnicowa, dwu - i trójdzielna, sześciopodziałowa, z nadświetleniem w formie biforium lub triforium o częściach zamkniętych łukiem odcinkowym.

Elewacje ujednolicone: cokół z niskimi oknami piwnic, zwieńczony profilowanym gzymsem i uskokiem. W zwieńczeniu parteru - pas wgłębny fryzu o tynkowanym wnętrzu. Na wysokości ślimion okien piętra - fryz z ażurowych rombów. W zwieńczeniu ściany - nadwieszony fryz z trójkątnych arkadek i profilowany gzyms łączony z gzymsem z cegły ustawionej na sztorc. Ściana w pionie dzielona na różnej szerokości segmenty przeprute oknami: po dwa, trzy i cztery - zestawione parami.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o wysokich walorach historycznych i zabytkowych. Stan techniczny średni: miejscowe uszkodzenia muru, wykruszenia spoin, zabrudzony ceglany mur, graffiti na cokole; część stolarki okiennej wymieniona na PCV, z zachowaniem pierwotnych podziałów. Do absolutnego zachowania bez zmian: bryła, kompozycja, wystrój architektoniczny. Zakaz wprowadzania jakichkolwiek zmian. Wnętrze do zachowania w całości: układ, wystrój i zachowane wyposażenie. Należy dążyć do właściwego utrzymania budynku i wykorzystania go przy zachowaniu wszystkich elementów historycznych. Ochronie podlega: zabytkowa substancja budowli, jej układ przestrzenny, układ przestrzenny otaczającego terenu objętego strefą ochrony i zieleń towarzysząca. Obowiązuje uzgadnianie z Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych.

10. Lokalizacja

