

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

SZPITAL

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku środkowego od wschodu



Widok budynku środkowego od północnego-zachodu



Widok budynku północnego od północnego-wschodu



Widok budynku południowego od północnego-wschodu

4. Adres

ul. Jedności Narodowej
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 144/9 obr. 2

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

9. Opis

Zespół trzech prostokątnych budynków połączonych wąskimi łącznikami na rzucie ćwierćkola z prostokątnymi ryzalitami na końcach, razem tworzących założenie na rzucie litery C; budynki skrajne - z ryzalitem w skrajnych osiach tylnych elewacji. Budynki dwukondygnacyjne, nakryte czterospadowymi dachami rozczłonkowanymi w obu połaciach trójkątnymi lukarnami. Na osi elewacji budynku środkowego - wysoki, trójkątny szczyt ze schodkowymi „uszakami” u nasady. Cokół ścian wyodrębniony uskokiem, kondygnacje rozdzielone profilowanym gzymsem (pierwotnie - międzykondygnacyjną strefą ściany ujętą w gzymsy, zachowaną w części tylnych elewacji budynków), w zwieńczeniu - szeroki, gładki gzyms. Okna duże, w proporcjach zbliżone do kwadratu. W ścianach tylnych ryzalitów - osie okienne przesunięte do naroży, wraz z narożnikami ujęte w gzymsy podokienne i wieńczące oraz kilka gzymsów w strefie między oknami a narożem ściany). Łączniki dwukondygnacyjne, płasko nakryte, ujęte podziałami analogicznymi do podziałów budynków głównych. Pierwotnie na parterze niewielkie okna poziome, na piętrze - szerokie okno siedmiodzielne rozdzielone (zachowane w jednym z łączników). Po remoncie elewacji frontowych zmieniono układ okien na piętrze jednego z łączników. Uproszczono podziały - w miejsce międzykondygnacyjnego pasa ściany - jeden gzyms międzykondygnacyjny.

10. Wnioski konserwatorskie

Zespół budynków o średnich walorach zabytkowych - do zachowania ze względu na atrakcyjną, modernistyczną wieloczęlonową bryłę. Stan średni, po częściowym remoncie: budynek narożny i elewacje frontowe jednego łącznika i budynku głównego. Remont objął: ocieplenie elewacji frontowych, wymianę stolarki okiennej bez zachowania pierwotnych podziałów, wymianę tynków i zmianę kolorystyki elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego. Ponadto uprościł detal architektoniczny. Walory zabytkowe posiada jedynie bryła zespołu i regularne rozplanowanie elewacji. Remonty w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

10. Lokalizacja

