

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

SĄD, OB. POLICJA

2. Czas powstania

Połowa XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od zachodu



Widok budynku od południowego-zachodu



Widok budynku od południowego-zachodu



Widok budynku od północnego-wschodu

4. Adres

ul. Jana Kilińskiego 1
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 64 obr. 12

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

9. Opis

Zespół budynków na rzucie rozwartej litery V; budynki na rzutach prostokątów zróżnicowanych w proporcjach, opatrzonych licznymi ryzalitami prostokątnymi oraz wąskim ryzalitem zamkniętym trójbocznie. Dachy czterospadowym, dwuspadowe i pseudomansardowe: w dolnej połaci mansardy - murowane piętro z balkonami zagłębionymi w połaci dachu. Budynek główny pñ. - trójkondygnacyjny, z kondygnacją wysokiego poddasza, pozostałe budynki dwukondygnacyjne, zróżnicowane w wysokościach. Elewacje murowane z cegły, detal kamienny i wypracowany w tynku, dachy kryte ceramiczną karpówką podwójnie w koronkę.

Budynek zachodni wydłużony na linii pñ. - pñd., z trójosiowym ryzalitem pośrodku i jednoosiowymi ryzalitami w osiach skrajnych fasady, z ryzalitem na osi elewacji tylnej i ryzalitowaną elewacją pñ. Do jego pñd. ściany przylega węższe skrzydło, z ryzalitem zamkniętym trójbocznie - od frontu, na łączeniu skrzydeł. Profilowany gzyms partii cokołowej, taśmowy fryz podokienny okien piętra, taśmowe fryzy w zwieńczeniu ściany i w ścianie poddasza - tynkowane, ujednolicają kompozycję ścian. W elewacjach frontowych korpusu i w trójbocznym ryzalicie okna 2 dolnych kondygnacji ujęte we wspólne pionowe obramienie, łączące taśmowe opaski okien, płycinę międzyokienne z półtralkami i zwieńczenie w formie profilowanego gzymsu zakończonych wolutami; w ryzalitech nad górnymi oknami skrajnych i środkowym - trójkątne naczółki z tarczą herbową w liściastych labrach. Pozostałe partie ściany dzielone ceglanyymi lizenami, pod oknami 3 kondygnacji ceglane płyciny. Kamienny portal drzwi głównych łączy się z obramieniem okna powyżej, z trójkątnym szczytem i sterczynami u jego nasady. Po bokach dwa boniowane filary zwieńczone wazonami na cokołach.

Fasada sąsiedniego budynku - czteroosiowa, przepruta okrągłoczną arkadą bramy z kamiennymi kostkami u nasady archiwolty i zwornikiem dekorowanym owalną tarczą w rollwerku. Wąska, wysoka elewacja frontowa budynku skrajnego dołem dwuosiowa, góra przepruta czterema dwupoziomowymi oknami rozdzielonymi ceglanyimi słupkami, we wspólnej ramie: profilowany parapet i gzyms, w nadprożu 4 kwatery płycin z ceglana rozetą na tynkowanym tle.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o wysokich walorach historycznych i zabytkowych. Sugestia wpisania obiektu do rejestru zabytków. Stan techniczny części pñ. bardzo dobry, w części pñd. niewielkie wykruszenia cegły, stolarka okien wymienia na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów. Do zachowania: bryła budynku, kompozycja i podziały i dekoracje elewacji, kształt i podziały otworów okiennych, otworów drzwi. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

