

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

KAMIENICA

2. Czas powstania

XIX/XX w.
(*historyzm*)

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Elewacja frontowa – południowa



Okno 1 piętra



Detal lukarny



Okno 2 piętra

4. Adres (ulica, nr posesji)

Kołobrzeg
ul. Strzelecka 3
p-ta 78-100
nr dz. 58/28, obr. 12

5. Przynależność administracyjna

województwo **zachodniopomorskie**

powiat **kołobrzeski**

gmina **Miasto Kołobrzeg**

6. Formy ochrony

Inne:

Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków
na podstawie Zarządzenia Nr 87/14
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dn. 21.10.2014 r.
(aktualizacja: zarządzenie nr 101/22,
z dn. 26.08.2022 r.)

8. Historia, opis i wartości

Jedna z dwóch sąsiadujących ze sobą, zachowanych kamienic, tworzących pierwotnie północną pierzeję ulicy Strzeleckiej, zbudowanych na pocz. XX w. na terenie zajmowanym wcześniej przez fortyfikacje Twierdzy Kołobrzeg.

Trzykondygnacyjny podpiwniczony budynek z poddaszem użytkowym, przekryty dachem dwuspadowym, zbudowany na planie prostokąta. Na frontowej połąci dachu, nachylonej pod kątem ok. 70° i krytej dachówka bitumiczną, ulokowano 5 lukarn w rozstawie w osiach okiennych fasady. Lukarny zwieńczone łukowymi naczółkami odcinkowymi. Druga połącz o nachyleniu ok. 20° kryta papą. Od strony zachodniej przylega do innej kamienicy w układzie pierzejowym. Ściany murowane tynkowane, detal wypracowany w tynku. Kamienica o fasadzie 5 osiowej dzielonej w poziomie gzymsem profilowym nad parterem, taśmowymi gzymśami parapetowymi I i II piętra oraz nadokiennym najwyższej kondygnacji. Elewację wieńczy wydatny gzymś profilowy wsparty na wolutowych konsolkach. Okna prostokątne w oryginalnych ościeżach opracowane opaskami profilowymi, na parterze i I piętrze z płycinami podokiennymi. Nad oknami I piętra zamontowano naczółki naprzemiennie łukowe-odcinkowe i trójkątne.

Kamienica zachowała swoją pierwotną formę i wystrój architektoniczny. Stanowi więc wartość historyczną i naukową, będąc charakterystycznym przykładem historyzującej, pierzejowej architektury mieszkalnej z przełomu XIX-XX w.



Kołobrzeg, ul. Strzelecka 3 – kamienica: <https://mapy.gis.kolobrzeg.pl>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania – dobry.

Brak oryginalnej stolarki okiennej zastąpionej przez okna z PCV w większości z zachowanym oryginalnym podziałem. W parterze para nieoryginalnych okien drewnianych, ramowych, czterodzielnych.

Elewacja po remoncie.

Wnioski i zalecenia konserwatorskie:

- wszelkie prace budowlano-konserwatorskie winny być zgodne z zapisami mpzp oraz uzgodnione z MKZ w Kołobrzegu.

Ochrona w zakresie zachowania: bryły budynku, wystroju architektonicznego elewacji oraz kształtu i rozmieszczenia okien.



Kamienica nr 3 - widok z 1987 r.
(archiwum WUOZ w Szczecinie)

Oprac.: K. Tymbarski

10. Wykonanie karty

(autor, data i podpis)

Biuro Dokumentacji Zabytków

w Szczecinie

Maria Witek

10.2024

faksymile podpisu

11. Zatwierdzenie karty

(podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków