

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

**BUDYNEK GARNIZONOWY - KUŹNIA,
OB. KAWIARNIA**

2. Czas powstania

kon. XIX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok ogólny bryły od strony wschodniej



Elewacja północno-wschodnia

4. Adres (ulica, nr posesji)

**Kołobrzeg
ul. Szpitalna 8
p-ta 78-100
nr dz. 58, obr. 11**

5. Przynależność administracyjna

województwo **zachodniopomorskie**

powiat **kołobrzeski**

gmina **Miasto Kołobrzeg**



Okno w elewacji pd.-wsch.



Widok ogólny bryły od strony zachodniej

6. Formy ochrony

mpzp:

**Uchwała nr VI/73/19
Rady Miasta Kołobrzeg, z dn. 19.03.2019 r.**

Inne:

**Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków
na podstawie Zarządzenia Nr 87/14
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dn. 21.10.2014 r.
(aktualizacja: zarządzenie nr 101/22
z dn. 26.08.2022 r.)**


8. Historia, opis i wartości

Techniczny budynek garnizonowy powstały w kon. XIX w. na lewym brzegu rzeki Parsęty, niedaleko mostu drogowego przez rzekę zbudowanego w linii ul. Młyńskiej.

Niewielki, wolnostojący, ceglany budynek kuźni zbudowano na planie prostokąta jako niepodpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem. Budynek przekryto dachem dwuspadowym o wysuniętych okapach rynnowych (bez podbitki), pokrytym ceramiczną dachówką karpiówką układaną w koronkę.

Budynek wykończony ceramiczną cegłą licową. Jedyny detal tynkarski stanowią płaskie opaski wokół głównego wejścia i witryny w elewacji północno-wschodniej. W elewacji bocznej, południowo-wschodniej trzy wysokie okna zwieńczone łukami odcinkowymi rozstawione symetrycznie. Nad oknami tymi, detal ceglany w formie gzymsu nadokiennego powtarzającego kształt zwieńczenia okna. Elewacja wejściowa w szczycie posiada dwa mniejsze okienka. W elewacji przeciwległej, jedno okno. W ścianie bocznej zwróconej ku rzece okno i przeszklone drzwi zwieńczone odcinkowo rozmieszczone niesymetrycznie. O pierwotnej funkcji technicznej, świadczy ceglany komin, zmieniający swój przekrój tuż nad dachem, z kwadratowego w ośmioboczny.

Budynek zachował się w swojej niezmiętej bryle. Kuźnia jest jednym z niewielu zachowanych budynków wojskowych o tej funkcji.



Kołobrzeg, ul. Szpitalna 8 – kuźnia kawiarnia: <https://mapy.gis.kolobrzeg.pl>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania – dobry.
Brak oryginalnej stolarki okiennej.

Wnioski i zalecenia konserwatorskie:

- wszelkie prace budowlano-konserwatorskie winny być zgodne z zapisami mpzp oraz uzgodnione z MKZ w Kołobrzegu.

Ochrona w zakresie zachowania: bryły budynku, wystroju architektonicznego elewacji oraz kształtu i rozmieszczenia okien.

Oprac.: K. Tymbarski

10. Wykonanie karty

(autor, data i podpis)

Biuro Dokumentacji Zabytków

w Szczecinie

Maria Witek

10.2024

faksymile podpisu

11. Zatwierdzenie karty

(podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków