

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

**REDUTA MORAST (REDUDA SCHILLA),
OB. TAWERNA**

2. Czas powstania

Lata 1770-1774

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od południowego-wschodu



Widok budynku od północnego-wschodu



Widok budynku od północnego-zachodu

4. Adres

ul. Warzelnicza
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 173/3 obr. 4

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Rejestr Zabytków nr 376
z dnia 10 kwietnia 1964 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

9. Opis

Pozostałości umocnień twierdzy kołobrzesckiej: tzw. Reduta Schilla, przyczółek położony na płn. cyplu Wyspie Solnej w widłach rzeki Parsęty i Rowu Drzewnego. Wzniesiona na planie pięcioboku, którego cztery boki stanowią wały ziemne, piąty, od strony miasta, tworzą: półkolistą zakończenie głównego budynku fortu z przyległą bramą i mury z furką, zaopatrzone w strzelnice. Wewnątrz fortu istnieją jeszcze dwa wbudowane w skarpy niewielkie budynki. Na wałach zieleń wysoka, pośrodku, okrągły nieregularny plac wyłożony kocimi łbami, otoczony trawnikiem. Teren na zewnątrz budynku i muru - zagospodarowany trawnikami z nasadzeniami krzewów iglastych i drogami wyłożonymi kostką brukową.

Od strony pld. wsch. - mur obejmujący półkole zamknięty budynek główny; po stronie ptn. - brama. Budynki i mur wzniesione z cegły. W murze prostokątne otwory strzelnicze i drzwi zamknięte odcinkiem łożka; w zwieńczeniu muru - szeroki gzyms. Budynek na rzucie prostokąta, od wsch. zamknięty półkolem, jednokondygnacyjny, płasko nakryty. Ceglane ściany na kamiennym cokole, przeprute prostokątnymi oknami, naprzemiennie dużymi i małymi. W zwieńczeniu ściany fryz kostkowy i wysoki, wyładowany gzyms ceglany. Brama zamknięta odcinkiem łożka; osadzone w niej wielkie dwuskrzydłowe wrota zamknięte łożkiem odcinkowym: konstrukcja metalowa, licowana deskami wzmocnionymi metalowymi taśmami w układzie skośnej szachownicy i nabijanymi ćwiekami.

10. Wnioski konserwatorskie

Reduta zachowana w niemal niezmiennym stanie. Zasypana została fosa, zamurowano niektóre otwory strzelnicze, zwodzony most niegdyś przerzucony nad fosą został zlikwidowany, pozostały ślady jego mocowania, wrota po konserwacji: wymiana wewnętrznej strony wrót, renowacja dębowej okładziny zewnętrznej, konserwacja elementów metalowych. Stan techniczny i estetyczny budynków i terenu bardzo dobry. Należy dążyć do właściwego utrzymania obiektu, udostępniania i wykorzystania, przy zachowaniu wszystkich elementów historycznych. Ochronie podlega: zabytkowa substancja budowli i urządzeń fortyfikacyjnych (wały, fosa, kazamaty), układ przestrzenny i urządzenia inżynierskie umocnień wodno-ziemnych, układ przestrzenny otaczającego terenu objętego strefą ochrony i zieleń towarzysząca. Obowiązuje uzgadnianie z Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych.

10. Lokalizacja

