

GEZ
(WEZ)

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

KAMIENICA

2. Czas powstania

I. 20/30. XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok elewacji frontowej



Widok na drugą kondygnację kamienicy, z balkonem



Widok na szczyt frontowej elewacji kamienicy

4. Adres (ulica, nr posesji)

Kołobrzeg
ul. Zygmuntowska 6
p-ta 78-100
nr dz. 20/2, obr. 11

5. Przynależność administracyjna

województwo **zachodniopomorskie**

powiat **kołobrzeski**

gmina **Miasto Kołobrzeg**

6. Formy ochrony

mpzp:

Uchwała nr VI/73/19

Rady Miasta Kołobrzeg, z dn. 19.03.2019 r.

Inne:

Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków

na podstawie Zarządzenia Nr 87/14

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

z dn. 21.10.2014 r.

(aktualizacja: zarządzenie nr 101/22

z dn. 26.08.2022 r.)

8. Historia, opis i wartości

Kamienica w ciągu zabudowy szeregowej, wzniesiona w końcu lat 20. XX w., wraz z innymi budynkami tej pierzei ówczesnego Haberlingplatz przez prywatnych inwestorów. Pierwotni właściciele i budowniczości nieznani. Budynek wzniesiony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, z ogrodzonym przedogródkiem. Nieprzerwanie pełni funkcję mieszkalną. Usytuowany po płn. stronie ul. Zygmuntowskiej, nieopodal lewego brzegu Parsęty.

Ściany murowane z cegły, tynkowane, detal wypracowany w tynku, dach kryty dachówką betonową i blachodachówką. Dach dwuspadowy łamany. Fasada czteroosiowa, drzwi w osi skrajnej wsch., poprzedzone schodami. Na poziomie 2. kondygnacji prostokątny balkon z pełną murowaną balustradą zajmujący 2 i 3 oś. Okna prostokątne ujęte prostymi, taśmowymi opaskami. Nad 2. kondygnacją gzyms parapetowy, powtórzony między poziomami szczytu. W zwieńczeniu profilowany gzyms koronujący. Nad poziomym, prostokątnym oknem szczytu gzyms łamany.

Obiekt stanowiący element historycznej zabudowy, o wartościach historycznych i architektonicznych.

Mapy / ikonografia




Kołobrzeg, ul. Zygmuntowska 6 - kamienica: <https://mapy.gis.kolobrzeg.pl>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania – dobry, obiekt wymaga remontu elewacji; stolarki okienne bez zachowania pierwotnych podziałów.

Wnioski i zalecenia konserwatorskie:

- teren w granicach strefy „E” ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznych zespołów lub ich dominant, mającej na celu ochronę ekspozycji krajobrazu kulturowego obejmującą sylwetę starego miasta i portu
- wszelkie prace budowlane wpływające na bryłę, układ, podziały i zdobienia elewacji obiektu muszą być zgodne z mpzp i uzgadniane ze służbami konserwatorskimi
- dążyć do przywrócenia stolarki okiennej z pierwotnymi podziałami i przeniesienia anten satelitarnych na tylną elewację
- dążyć do ujednolicenia zieleni przedogródków w całej pierzei



Kamienica nr 6 - widok z 1987 r.
(fot. P. Trojanowski, archiwum NID w Warszawie)

Oprac.: A. Bartczak, K. Tymbarski

10. Wykonanie karty
(autor, data i podpis)

**Biuro Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie**
Maria Witek
10.2024


faksymile podpisu

11. Zatwierdzenie karty

(podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków