

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

KAMIENICA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

Koniec XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od północnego-wschodu



Otwory okienne w elewacji zachodniej

4. Adres

ul. Jerzego 13
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 239 obr. 13

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

9. Opis

Budynek wolnostojący, podpiwniczony, czterokondygnacyjny, nakryty płytkim dwuspadowym dachem z wysuniętym okapem, w połaci frontowej wzniesionym dwuspadowo nad niskim szczykiem. Elewacja frontowa sześćoosiowa, przetruta gęsto rozmieszczonymi, prostokątnymi oknami. Okna w taśmowych opaskach, na parterze zaopatrzone w trapezowe zworniki, nad oknami 1 i 2 piętra - odcinki gzymsu, w dwóch ośiach środkowych trójkątne i segmentowe naczółki. Trzy środkowe okna czwartej kondygnacji okna arkadowe. Międzyokienne pasy ściany wyraziście zarysowane przez gzymsy kordonowe i gzymsy parapetowe okien. Gzymsy okapowy wysunięty. W pięcioosiowej fasadzie środkowa oś klatki schodowej ujęta w pionowe pasy, międzyokienne partie ściany ujęte w płaskie gzymsy; pod oknami górnych kondygnacji prostokątne płyciny. Ściany murowane, tynkowane, detal wypracowany w tynku, dach kryty papą.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o walorach zabytkowych. Stan techniczny dobry: termomodernizacja, wymienione tynki, stolarka okienna wymieniona na PCV, w części okien zachowane pierwotne podziały. Do zachowania: bryła budynku, kompozycja i podziały fasady, kształt i podziały otworów okiennych, układ klatki schodowej. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

