

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

POCZTA

2. Czas powstania

Okolo 1883-1884 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od północy



Widok budynku od południowego-wschodu



Szczyt ryzalitu w elewacji północno-zachodniej



Widok budynku od południowego-zachodu

4. Adres

ul. Armii Krajowej 1
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 166 obr. 12

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Rejestr Zabytków nr A-1567
Z dnia 10 sierpnia 2016 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

9. Opis

Budynek wolnostojący, na rzucie litery U, o ramionach pod kątem rozwartym do korpusu, ustawiony narożnikowo; ramiona ustawione równoległe do ulic, korpus prostopadły. Budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, nakryty wysokim dachem, rozczłonkowanym facjatami, szczytami i attyką.

Korpus jedenastoosiowy, w fasadzie rozczłonkowany ryzalitami: środkowym poprzedzonym gankiem wejścia głównego i jednoosiowymi narożnymi. Ryzality zaakcentowane wysokimi, trójkątnymi, schodkowymi szczytami ze sterczynami, ażurowymi kratownicami, maswerkami i żabkami; cylindryczne filarki dzielące pola, osadzone na plastycznych postaciach skulonych karłów. Na krawędzi dachu, między szczytami - ażurowe murki attykowe. Wysokie okna fasady zamknięte łukiem odcinkowym, umieszczone w głębokich, profilowanych węgarach. Między oknami górnej kondygnacji - lizeny. Kondygnacje rozdzielone gzymsem, w zwieńczeniu - ażurowy ceglany fryz. W elewacji tylnej nadbudowana kondygnacja.

Skrzydła dwukondygnacyjne, nakryte wysokimi dachami z dwuosiowymi facjatami. Elewacje fasadowe, zróżnicowane w ilości osi, rozczłonkowane gzymсами i parami okien: na parterze okna zamknięte łukiem odcinkowym, umieszczone w ostrołucznych blendach, na piętrze okna prostokątne. W przyziemiu osi narożnej skrzydła wsch. - podcień: dwie ostrołuczne arkady wsparte na masywnej kolumnie. Cokół budynku licowany granitem, elewacje ceglane, w partiach dekoracyjnych - z dwubarwnej cegły.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o wysokich walorach zabytkowych. Do zachowania: bryła, kompozycja i podziały elewacji, stolarka okienna i drzwiowa. Przebudowy niedopuszczalne, remonty uzgadniać z Konserwatorem Zabytków. Stan techniczny dobry. Wewnątrz zmiana układu traktów i eliminacja elementów dekoracyjnych. Ściany zewnętrzne wymagają drobnych napraw - drobne spękania cegły; wewnątrz - konieczne odnowienie ścian.

10. Lokalizacja

