

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

**GIMNAZJUM, OB. LICEUM IM. MIKOŁAJA
KOPERNIKA**

2. Czas powstania

Lata 1930-1932

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od południowego-wschodu



Widok budynku od wschodu

4. Adres

ul. Podporucznika Edmunda
Łopuskiego 42-44
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 136/2 obr. 11

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Rejestr zabytków nr A-1568
z dnia 16 września 2016 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

Korekta karty:

Karolina Bilcka, 24.10.2016 r.

9. Opis

Budynek na rzucie litery T stanowi zestawienie przenikających się brył geometrycznych. Korpus wydłużony na linii wsch. - zach., czterokondygnacyjny. Jego część wsch. - szersza, posiada węższą czwartą kondygnację, od wsch. wsch. zamkniętą półowalnie. W dolnej kondygnacji fasady korpusu (wsch. część elewacji płd.) - podcień wsparty na 8 betonowych filarach pokrytych drobnym żłobkowaniem, wyżej pionowe okna auli. W elewacji płn. korpusu - pionowa ślepa ściana dzieląca elewację na dwie części: zach. czterokondygnacyjną i wsch. - z niskimi oknami parteru i wysokimi oknami auli - wyżej. Elewacje skrzydła trójkondygnacyjne.; w fasadzie - cylindryczna wieżyczka zwieńczona kopułką. Ściany murowane z cegły, wraz ze stropem podcienia licowane „mozaiką” z różnokolorowej klinkierówki. Okna prostokątne rozdzielone pionowymi pasami tynkowanej ściany, w obrębie kondygnacji ujęte we wspólne poziome ramy konturowane tynkowanym półwałkiem. Gzyms cokołowy i wieńczący ścian - z tynkowanego półwałka. Okna auli - bez opasek. Dach kryty papą, dach kopułki - blachą ocynkowaną.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o znacznych walorach historycznych i zabytkowych. Stanowi rzadki przykład modernistycznej architektury w typie Bauhausu. Sugestia wpisu do rejestru zabytków, mimo przebudowy i przystosowania wewnątrz do współczesnych potrzeb. Stan techniczny dobry, okna wymienione w 2002 i 2004 na PCV, część z nich zachowuje pierwotne podziały. Budynek do zachowania. Zakaz przebudów i zmiany wystroju elewacji oraz układu wewnątrz. Remonty pod nadzorem konserwatorskim.

10. Lokalizacja

