

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

**BUDYNEK KOSZAROWY-GARAŻ, OB. BUDYNEK
USŁUGOWY**

2. Czas powstania

Początek XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Kujawska 4
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 11/37 obr. 18



Widok budynku od północnego-wschodu



skrzydło południowe,
widok od północnego-wschodu

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Danielski'.

9. Opis

Parterowy budynek na rzucie wydłużonego prostokąta, płasko nakryty, z poprzecznymi skrzydłami na krótszych końcach, minimalnie wysuniętymi przed lico elewacji płn. - wsch. Dachu skrzydeł płytkie, dwuspadowe, osłonięte trójkątnymi szczytami ze sterczynami, wzniesionymi nad poziom dachu. W elewacji płn. - wsch. - prostokątny wtórny aneks, rozmieszczony niesymetrycznie. Ściany murowane z cegły, detal ceglany, pas wieńczącego fryzu - tynkowany, dach kryty blachą. Otwory okienne jednodelne z nadświetleniem, zamknięte łukiem odcinkowym. W zwieńczeniu ścian - pas tynkowanego wgłębnego fryzu i gzyms kostkowy; w zwieńczeniu szczytów - koliste tynkowane tonda. Otwory okienne skrzydła płn. - zach. - zamurwane.

10. Wnioski konserwatorskie

Stan techniczny dobry, estetyczny - średni: wprowadzenie aneksu w fasadzie zaburzyło pierwotną bryłę budynku; niewielkie ubytki cegły, białe zabrudzenia cegły w dolnych partiach budynku, złuszczenia tynku w detalach tynkowanych, zamurwane pierwotne okna, pozostawione w formie blend, pierwotna stolarka w części oryginalna, ze złuszczoną farbą. Do zachowania: bryła, kompozycja i wystrój elewacji, kształt i podziały otworów okiennych. Remonty należy uzgadniać z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

