

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

**BUDYNEK ŻANDARMERII WRAZ
Z OGRODZENIEM**

2. Czas powstania

XIX/XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od zachodu



Hełm wieżyczki widok budynku od zachodu

4. Adres

ul. Podporucznika Edmunda Łopuskiego
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 144/14 obr. 11

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

Korekta Karolina Bilska, 12.09.2017 r.

9. Opis

Wolnostojący budynek o znacznie rozczłonkowanej bryle, nakryty połączeniem dachu dwuspadowego i trójspadowego, z niskimi lukarnami pod dachami pulpitowymi; w skrzyżowaniu dachów czteroboczna wieżyczka nakryta rozbudowanym hełmem z tarczami zegarowymi z czterech stron. Ściany murowane z cegły, w trzeciej kondygnacji tynkowane, w szczytach - konstrukcja ryglowa z ceglanym, tynkowanym wypełnieniem, dach kryty dachówką ceramiczną. Okna zamknięte łukiem odcinkowym i okna prostokątne - w trzeciej kondygnacji. Cokół wyodrębniony uskokiem, licowany klinkierówką, wysokie 1 piętro - ceglane, 2 piętro tynkowane.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w złym stanie technicznym i estetycznym: miejscowe uszkodzenia muru, wykruszenia spoin, znaczne ubytki tynku, w partiach tynkowanych, ubytki pokrycia dachowego, w większości stara stolarka, braki w przeszkleniach. Konieczne natychmiastowe zabezpieczenie pozbawionych szklenia okien i uzupełnienie pokrycia dachowego, w następnej kolejności remont kapitalny. Do zachowania: bryła budynku, układ i dekoracje elewacji, kształt i istniejące podziały okien. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

