

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

KAMIENICA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

2 połowa XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od północy

4. Adres

ul. Jagiellońska 2
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 14/1 obr. 12

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.



Otwory okienne elewacji frontowej

9. Opis

Budynek na rzucie prostokąta, nakryty płytkim dwuspadowym dachem, podpiwniczony, trójkondygnacyjny, z niską kondygnacją poddasza. Siedmioosiowa fasada symetryczna, okna prostokątne w profilowanych opaskach; na osi ściany na 1 piętrze - balkon z metalową balustradą. Ściany murowane, tynkowane, detal wypracowany w tynku; okna prostokątne w profilowanych opaskach. Dach kryty papą.

Cokół tynkowany wyróżniony barwą, parter boniowany, zwieńczony gzymsem; pod oknami prostokątne płyciny. Nad oknami pięter - wąskie płycinki listwowe zwieńczone odcinkiem gzymsu, w trzech osiach środkowych - trójkątne naczółki. Trzecia kondygnacja zwieńczona gzymsem parapetowym okien poddasza. Profilowany gzyms koronujący poprzedzony gzymsem kostkowym.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o walorach zabytkowych. Stan techniczny bardzo dobry, budynek po remoncie: termomodernizacja z odtworzeniem pierwotnych podziałów i uproszczeniem dekoracji, stolarka okien wymieniona na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów, wymieniona stolarka drzwi. Do zachowania: bryła budynku, kompozycja i podziały i dekoracje elewacji, kształt i podziały otworów okiennych, otworów drzwi. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

