



<p>GEZ</p>	<p>3. Miejscowość</p> <p>KOŁOBRZEG</p>	
<p>1. Nazwa</p> <p>BUDYNEK MIESZKALNY</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>Lata 20/30-te XX w.</p>	
<p>8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>		
 <p>Widok budynku od północnego-zachodu</p>	 <p>Elewacja północno-zachodnia</p>	<p>4. Adres</p> <p>ul. 6 Dywizji Piechoty 74 78-100 Kołobrzeg dz. nr 221/1 obr. 17</p> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo zachodniopomorskie powiat kołobrzeski gmina Miasto Kołobrzeg</p> <p>6. Formy ochrony</p> <p>UCHWAŁA NR VII/73/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18</p>
<p>7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Jakub Danielski, 04.08.2015 r.</p> <p><i>Jakub Danielski</i></p> <p>Aktualizacja: 2023 r. PREZIDENT MIASTA KOŁOBRZEG</p> <p><i>Amelia Jędrzejewska</i></p>		

9. Opis

Budynek wolnostojący, na rzucie kwadratu, podpiwniczony, dwukondygnacyjny nakryty namiotowym dachem zwieńczonym kominem; połączenie dachu rozczłonkowane prostokątnymi, płasko nakrytymi lukarnami: po dwie na połaciach bocznych, jedna - w połaci tylnej; w połaci frontowej dwuosiowa facjatka ujęta prostokątnym murem kotarowym. Okap dachu wysunięty, gzyms okapowy osłonięty siddingiem (?).

Fasada trójosiowa symetryczna, z płytkim, trójkondygnacyjnym ryzalitem klatki schodowej - na osi. W przyziemiu ryzalitu - drzwi osłonięte okapem, nad którym - prostokątny świetlik; na piętrach - prostokątne biforia; nad otworami - odcinki gzymsu. Pozostałe ściany ujęte gzymsem parapetowym okien górnej kondygnacji fasady. W przyziemiu elewacji bocznych - po dwie osie okienne.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o średnich walorach zabytkowych. Do zachowania bryła, podziały i wystrój elewacji, rozmieszczenie, kształt i podziały okien. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Stan techniczny budynku - bardzo dobry, po remoncie. Stolarka okienna wymieniona z zachowaniem kształtu otworów okiennych.

10. Lokalizacja

