



<p><b>GEZ</b></p>	<p><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b></p>		<p>3. Miejscowość</p> <p><b>KOŁOBRZEG</b></p>
<p>1. Nazwa</p> <p><b>BUDYNEK GARNIZONOWY-MAGAZYN, OB. BUDYNEK NIEUŻYTKOWANY</b></p>	<p>2. Czas powstania</p> <p><b>Początek XX w.</b></p>	<p>4. Adres</p> <p>ul. Podporucznika Edmunda Łopuskiego nr 43 78-100 Kołobrzeg dz. nr 225/8 obr. 11</p>	
<p>8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> 		<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo zachodniopomorskie powiat kołobrzeski gmina Miasto Kołobrzeg</p>	
<p>Widok budynku od południowego-zachodu</p> 		<p>6. Formy ochrony</p> <p>Uchwała Nr XVI/235/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5- Trzebiatowska" dla działek nr 225/6 i 225/8 położonych w obrębie 11</p>	
<p>Widok budynku północnego-zachodu</p>		<p>7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Jakub Danielski, 04.08.2015 r.</p> <p><i>Danielski</i> PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG Aktualizacja: 2023 r.</p> <p><i>Anna Juleczkowska</i> Anna Juleczkowska</p>	

9. Opis

Budynek na rzucie prostokąta znacznie wydłużonego na osi pfn. - pfd., z poprzecznymi, wysuniętymi ryzalitowo, nieco wyższymi skrzydłami przylegającymi do elewacji krótszych; do budynku od pfd. przylega inny budynek nakryty dwuspadowym dachem. Elewacja frontowa korpusu podzielona na dziesięć segmentów rozdzielonych lizenami, zawierających po dwa okna zamknięte odcinkiem łuku - w przyziemiu i trzy ostrołuczne - na piętrze. W zwieńczeniu wielokrotnie profilowany gzyms z połączone z gzymsem kostkowym. Elewacje frontowe skrzydeł zwieńczone murkiem kotarowym ze sterzynami; okna w 2 kondygnacjach zamknięte łukiem odcinkowym. W fasadzie skrzydła pfn. - prostokątny ryzalit zwieńczony kotarowym szczytem ze sterzynami; w przyziemiu para drzwi umieszczonych w blendach zamkniętych ostrołucznie, wyżej - 4 okna zamknięte łukiem odcinkowym i dekoracyjna płycina. W pozostałej części ściany oś okien zamkniętych odcinkiem łuku (część wsch.) i wtórnie wybite okna prostokątne; w zwieńczeniu - prostokątne płycinki z 3 ostrołucznymi otworami.

Ściany murowane z cegły, tynkowane fakturalnie.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o wysokich walorach historycznych i zabytkowych. Stan techniczny średni: tynk skruszały, ubytki, stolarka stara, brak części przeszkleń. Budynek do zachowania: bryła, kompozycja i wystrój architektoniczny, kształt i rozmieszczenie otworów okiennych; stolarka do wymiany z zachowaniem pierwotnych podziałów. Zakaz przebudów, remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.)

10. Lokalizacja

