

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO


1. Nazwa

SZTAB, OB. BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

Początek XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od wschodu



3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

4. Adres

ul. Mazowiecka 33
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 11/35 obr. 18

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

UCHWAŁA NR VI/73/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

Aktualizacja: 2023 r.

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Kuleczkowska

9. Opis

Widok budynku od północy

Dwukondygnacyjny budynek zna rzucie prostokąta wydłużonego na linii pfn. - wsch. - pfd. - zach. W skrajnej zach. osi elewacji pfn. - zach. - płytki, dwuosiowy ryzalit. We wsch. części elewacji pfd. - wsch. - płytki dwuosiowy ryzalit. Dach korpusu czterospadowy, połączony z dwuspadowym ryzalitem. W narożu pfn. budynku - trójkondygnacyjna wieża kryta stromym dachem czterospadowym z trójkątnym szczytem w połaci pfn. - zach. W korpusie i ryzalitech okna parteru zamknięte łukiem odcinkowym; na piętrze - analogiczne okna umieszczone w ostrołucznych, tynkowanych blendach. W zwieńczeniu ścian korpusu - wgłębne pasy tynkowanego fryzu. Ściany ceglane, detal architektoniczny ceglany blendy i wgłębne fryzy - tynkowane, dachy kryte blachodachówką. W ryzalicie w elewacji pfd. - wsch. os klatki schodowej zaakcentowana płytkim ryzalitem zwieńczonym trójkątnym szczytem ze sterczynami, „nałożonym” na szczyt ryzalitu; w szczycie dwie ostrołuczne, tynkowane blendy. Dekoracyjnie potraktowane elewacje wieży. Na parterze elewacji pfn. - zach. wprowadzona ściana z białymi spoinami, wysunięta kotarowo na pfn., przepruta dwoma ostrołuczными otworami wypełnionymi prostokątnym oknem z ostrołuczным nadświetłem. Wyżej - dwie kondygnacje okien ujęte we wspólne obramienia, z podziałami wchodzącymi w szczyt: okna piętra ostrołuczne, od góry osłonięte ceglana kratownicą; okna 3 piętra zamknięte odcinkiem łuku, zamknięte w ostrołucznych blendach, zwieńczonych wimpergami; szczyt wydzielony ceglany gzymsem, dzielony parą lizen zwieńczonych sterczynami; na licach lizen służki; między lizenami po trzy tynkowane ostrołuczne blendy: w zwieńczeniu szczytu ceglana rozeta. W górnej kondygnacji elewacji bocznej - 4 wąskie okna na wspólnym kostkowym gzymście, umieszczone w ostrołucznych blendach z ceglana wimpergą.

10. Wnioski konserwatorskie

Stan techniczny bardzo dobry. Budynek po remoncie: wymiana pokrycia dachu, stolarki okiennej na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów, odświeżenie elewacji. Do zachowania: bryła, kompozycja elewacji, kształt otworów okiennych. Remonty należy uzgadniać z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

