

3. Miejscowość

**KOŁOBRZEG**

4. Adres

ul. Ostrobramska 1  
78-100 Kołobrzeg  
dz. nr 4/439 obr. 8

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie  
powiat kołobrzeski  
gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Uchwała Nr XXXII/304/96  
Rady Miejskiej w Kołobrzegu  
z dnia 17 czerwca 1996 r.  
w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania  
przestrzennego osiedla " Podczele II

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

*Danielski*

Aktualizacja: 2023 r.

PREZYDENT MIASTA  
KOŁOBRZEG

*Anna Kuczkowska*

## KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

GEZ

1. Nazwa

**BUDYNEK OFICERSKI, OB. KOŚCIÓŁ PW. ŚW.  
MICHAŁA ARCHANIOŁA I PLEBANIA**


2. Czas powstania

Lata 30-te XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od północnego-wschodu



Widok budynku od wschodu

9. Opis

Parterowy budynek na rzucie prostokąta wydłużonego na osi wsch. - zach., podpiwniczony, jednokondygnacyjny, nakryty wysokim dwuspadowym dachem o lekko wzniesionych dolnych częściach połaci. W dolnej części obu połaci dachu - rząd facjatek pod wspólnym dachem pulpitowym. Ściany murowane z cegły, zwieńczone ceglany gzymsem, w części licowane drewniane, ściany facjatek drewniane, detal wypracowany w kamienny i drewniany, dach kryty ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę.

Na osi fasady (płn.) trójosiowa wnęka poprzedzona spocznikiem i schodami, licowana cynobrową czerwoną cegłą, zwieńczona opracowaną snycersko belką wspartą na kamiennych (?) krokostynach. Pośrodku obszerne drzwi ujęte parą okienek - otwory zamknięte tukiem odcinkowym, ramowane kamiennym, biało malowanym portalem z trzema uszakami z każdej strony. Po bokach wnęki ściana przepruta wysokimi, gęsto rozmieszczonymi, prostokątnymi oknami - po 6 z każdej strony. W elewacji tylnej - rząd prostokątnych okien zbliżonych w osiach, cokół tynkowany, w elewacji szczytowej: trójprostopokątne drzwi ostioniętych okapem na wspartym na zastrzałach, w dolnej kondygnacji szczytu trzy szersze okna, w górnej - jedno okno; otwory zamknięte odcinkiem łuku, w profilowanych opaskach.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w bardzo dobrym technicznym i estetycznym, stolarka okien w dłuższych elewacjach wymieniona na PCV, w ścianach szczytowych okna oryginalne ościeżnicowe. Do zachowania: bryła budynku, kompozycja fasady, kształt i układ otworów okiennych. Remonty pod nadzorem konserwatorskim.

10. Lokalizacja

