

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

Lata 20-te XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Jedności Narodowej 29 a-b
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 41/2 obr. 10



Widok budynku od południowego-wschodu



Wykusz w elewacji
południowo-zachodniej

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

9. Opis

Budynek wolnostojący, na rzucie prostokąta, dwukondygnacyjny, z rozległym, płytkim ryzalitem trójkondygnacyjnym, nakryty dwuspadowym dachem rozczłonkowanym parą trójkątnych szczytów - w środkowej części frontowej połaci i dwiema parami jednoosiowych lukarn - pod dwuspadowymi daszkami. W połaci ptn. - wsch. - 6 lukarn. W fasadzie o zmiennej ilości osi (9 - w przyziemiu, 7 - na piętrze), dwa trójboczne, dwukondygnacyjne wykusze - w 2 i 3 kondygnacji; między nimi - balkony z metalową, kutą balustradą. Ściany murowane, tynkowane, detal wypracowany w tynku, dach kryty ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę. Fasada symetryczna, dzielona lizenami, między którymi rozmieszczone szerokie trójdzielne okna; w górnej kondygnacji osi skrajnych - loggie. Dwoje skrajnych drzwi ryzalitu - w zamkniętych trójkątnie otworach; nad otworami parteru - pas gładkiej ściany zwieńczony wyładowanym gzymsem; kondygnacje rozdzielone gzymsem ujmującym parapety okien; okna i drzwi balkonowe rozwiązane w formie prostokątnych triforiów.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o walorach zabytkowych zachowanych w bryle, rozplanowaniu elewacji. Stan techniczny dobry, tynki lekko zabrudzone; stolarka okienna wymieniona na PCV. Do zachowania: bryła budynku, podziały i dekoracje elewacyjne, rozmieszczenie otworów. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

