

G E Z

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

KAMIENICA

2. Czas powstania

XIX/ XX w.
(*historyzm*)

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Elewacja frontowa, widok od strony południowej



Widok na elewację frontową od strony południowo-wschodniej



Elewacja frontowa, szczegóły wystroju

4. Adres (ulica, nr posesji)

Kołobrzeg
ul. Wojciecha Drzymały 10
p-ta 78-100
nr dz. 48/8, obr. 12

5. Przynależność administracyjna

województwo **zachodniopomorskie**

powiat **kołobrzeski**

gmina **Miasto Kołobrzeg**

6. Formy ochrony

Inne:

Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków
na podstawie Zarządzenia Nr 87/14
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dn. 21.10.2014 r.
(aktualizacja: zarządzenie nr 101/22
z dn. 26.08.2022 r.)


8. Historia, opis i wartości

Kamienica powstała ok. 1900 r. (odnotowana na planie miasta z 1906 r.), w okresie rozbudowy przestrzenno-urbanistycznej miasta, jaki nastąpił po likwidacji twierdzy (1872 r.) i niwelacji terenów zajętych przez umocnienia i wały ziemne. Została posadowiona w kwartale zabudowy, wytyczonym w miejscu dawnej przeciwstrazy (kontrgardy) jednego z bastionów północnej części fortyfikacji. Nieprzerwanie do dziś pełni funkcję mieszkalną.

Budynek usytuowany jest w linii zabudowy północnej pierzei ulicy. Wymurowany został z cegły, na rzucie prostokąta, o prostopadłościennym bryle pięciokondygnacyjnej (pierwotnie liczył cztery kondygnacje z użytkowym poddaszem), przekrytej dachem dwuspadowym, współcześnie prze-kształconym. Fasada czteroosiowa, akcentowana trójbocznym, trójosiowym wykuszem, zdobiona jest tynkarskim wystrojem o motywach nawiązujących do stylu renesansowego. Parter boniowany, wyższe partie otynkowane gładko, z gzymsami wydzielającymi poszczególne kondygnacje (zarazem podokiennymi). Okna ujmują profilowane opaski i wieńczą trójkątne naczółki (pierwsze piętro, środkowe okno wykusza) oraz belkowania z odcinkami prostego gzymsu (drugie piętro). Dodatkowo okna parteru i pierwszego piętra oraz w części wykusza podkreślone są fryzami płycinowymi.

Dom jest przykładem eklektycznej kamienicy czynszowej, charakterystycznej dla wielkomiejskiego budownictwa mieszkalnego okresu 1890-1900, o neorenesansowej fasadzie. Mimo przebudowy, zachował wartości kulturowe, dokumentując rozwój urbanistyczny Kołobrzegu po likwidacji obwałowań twierdzy.

Mapy / ikonografia



Kołobrzeg, ul. Drzymały 10 – kamienica: <https://mapy.gis.kolobrzeg.pl/>

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólny stan zachowania – dobry; obiekt po remoncie i modernizacji, nadbudowany; zachowana fasada z elementami architektonicznymi i wystrój tynkarski. Stolarki okien współczesne, o ujednoliconych podziałach (prócz górnej kondygnacji współcześnie przemurowanej w partii dawnego poddasza).

Wnioski i zalecenia konserwatorskie:

- wszelkie prace budowlano-konserwatorskie winny być **uzgadniane** z MKZ w Kołobrzegu. **Obowiązuje zachowanie:** historycznej bryły, kompozycji i podziałów elewacji frontowej wraz z detalami wystroju architektonicznego, oryginalnych stolarek (okiennych, drzwiowych, balustrad schodów); w przypadku zniszczenia historycznej formy, przy wymianie wskazane odtworzenie pierwotnego kształtu i podziałów.

Oprac.: K. Wójcik, K. Tymbarski

10. Wykonanie karty
(autor, data i podpis)

**Biuro Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie**
Maria Witek
10.2024


faksymile podpisu

11. Zatwierdzenie karty
(podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków