

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

KAMIENICA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

4 ćw. XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od wschodu



Portal drzwiowy w elewacji frontowej

4. Adres

ul. Rybacka 11
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 20 obr. 10

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Danielski'.

9. Opis

Budynek wolnostojący, na rzucie prostokąta z prostokątnym ryzalitem na osi tylnej elewacji, trójkondygnacyjny, z niską kondygnacją poddasza, nakryty płytkim, dwuspadowym dachem z wysuniętym okapem. Ściany murowane, tynkowane, detal wypracowany w tynku. Kondygnacje rozdzielone gzymsami: kordonowym (parter) i parapetowym okien 2 piętra i poddasza. W górnych kondygnacjach - taśmowy fryz na wysokości śłemion okien. Okna prostokątne w profilowanych opaskach, na parterze otwory zamknięte odcinkiem łuku, ze zwornikiem; na 1 piętrze - prostokątne, zwieńczone odcinkiem wygiętego gzymsu ze zwornikiem w kluczu; okna poddasz bez opasek. W przyziemiu sześćoosiowej fasady otwór drzwi zamknięty łukiem odcinkowym, w profilowanej opasce, ze zwornikiem w kluczu i przewiązkami po bokach. Drzwi prostokątne z przeszklonym nadświetlem.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w dobrym technicznym i estetycznym, po remoncie: wymiana tynków, zmiana kolorystyki fasady, pokrycia dachowego, stolarki okien z zachowaniem pierwotnych podziałów. Ściany boczne lekko zabrudzone. Do zachowania: bryła budynku, układ i dekoracje elewacji, kształt i podziały okien, układ wnętrz. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

