

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

**BUDYNEK GMINY MIASTO KOŁOBRZEG, DOM
PARAFIALNY I SZKOŁA, OB. MOPS**

2. Czas powstania

XIX/XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od wschodu



Widok budynku od południa



Otwory okienne ryzalitu w elewacji frontowej



Gzyms w elewacji północnej

4. Adres

ul. Zwycięzców 12-12a
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 116 obr. 12

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

9. Opis

Budynek na wsch. krańcu zabudowy ulicznej pierzei, wysoko podpiwniczony, dwukondygnacyjny na rzucie prostokąta z płytkim pozornym ryzalitem zwieńczonym trójkątnym szczytem z nadwieszonym wykuszem, wzniesionym w formie prostokątnej sterczy - na osi fasady. Dach mansardowy z lukarnami na wszystkich połaciach. Ściany murowane z cegły, w tylnej elewacji w 2 kondygnacji tynkowane, detal ceglany, jako element dekoracyjny wprowadzone pasy i detale z ciemniejszej cegły oraz tynkowane, linearne gzymsy. Fasada na parterze sześciosiowa, na piętrze ryzalitu - trzy okna zamknięte łukiem odcinkowym, umieszczone w tynkowanych, ostrołucznych blendach, z ceglany czteroliściem w środku. We wsch. części przyziemia ostrołuczny otwór drzwi wypełniony prostokątnymi drzwiami i ostrołucznym, szklonym nadświetlem. Okna zamknięte łukiem odcinkowym, ramowane wałkiem na krawędzi węgarów, zwieńczone łukami odciążającymi z ceglanych klińców (cegła dwubarwna) ujętymi w pasy ciemniejszej cegły obiegające budynek. Gzyms cokołowy wydatny, profilowany; gzyms kordonowy zdwojony: ceglany i tynkowany, podcięty gzymsem kostkowym; gzyms koronujący na schodkowych krokostynach, poprzedzony fryzem z ceglanych okręgów. Między łukami okien ryzalitu - metalowe końcówki kotew (?) w formie lilii andegaweńskich. Z tyłu - dwukondygnacyjny budynek połączony z głównym za pomocą dwukondygnacyjnego łącznika. Murowany z cegły, w górnej kondygnacji tynkowany, nakryty mansardowym dachem; fasada pięciosiowa: cztery osie okien zamkniętych odcinkiem łuku - zgrupowane w części pld., w części ptn. - klatka schodowa z ostrołuczным oknem i tondem - na piętrach.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynki w dobrym technicznym i dobrym estetycznym, po remoncie: wymiana tynków, czyszczenie cegieł budynku 12 a i tylnej elewacji budynku głównego, wymiana stolarki okiennej na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów; w elewacji frontowej i bocznej budynku głównego liczne przebarwienia cegły, niestarannie wykończone elewacje lukarn. Do zachowania: bryła budynku, układ i dekoracje elewacji, kształt i istniejące podziały okien. Części budynku i ujednolicenie kolorystyki elewacji. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

