

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

KAMIENICA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

4 ćw. XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Otwory okienne elewacji frontowej



Widok budynku od północno-zachodu

4. Adres

ul. Źródłana 1
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 126/1 obr. 11

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.



9. Opis

Budynek w ciągu zwartej zabudowy, w układzie kalenicowym, wzniesiony na rzucie prostokąta, trójkondygnacyjny, pięcioosiowy, z niską kondygnacją poddasza. Dach płytki dwuspadowy, z dwiema wtórnymi, prostokątnymi facjatkami pod pulpityowymi daszkami, rozmieszczonymi niesymetrycznie na obu połaciach. Ściany murowane, tynkowane, detal wypracowany w tynki, okna prostokątne - na parterze cztery wysokie, prostokątne witryny i prostokątne drzwi z wysokim, szklonym nadświetlem zamkniętym odcinkiem tuku.

Cokół tynkowany, zaakcentowany jasną barwą, parter zwieńczony linearnie profilowanym gzymsem; okna konturowane profilowanym gzymsem, wsparte na wspólnym gzymsie parapetowym. Okna pięter - na wspólnych gzymsach parapetowych; pod oknami 1 piętra - prostokątne płyciny, nad oknami - segmentowe naczółki, w osi drzwi - naczółek trójkątny, okno ujęte w pilastry. W zwieńczeniu wyładowany gzyms.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w średnim stanie technicznym i estetycznym, po częściowym remoncie: wymiana stolarki okiennej na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów, nowe tynki i zmieniona kolorystyka ściany i witryny - na parterze. Na piętrach zatynkowane ubytki tynku, tynki poszarzałe, zabrudzone. Wymagane odnowienie i ujednoczenie wystroju elewacji. Do zachowania: bryła budynku, układ i dekoracje elewacji, kształt i istniejące podziały okien. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

