

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

ELEWATOR ZBOŻOWY 6/1 - POŁUDNIOWY

2. Czas powstania

1929 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od zachodu

4. Adres

ul. Portowa
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 111/2 obr. 4

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Rejestr Zabytków nr A-157
z dnia 12 stycznia 2004 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

9. Opis

Siedmiokondygnacyjny budynek pfn. z nadbudowanymi dwoma węższymi kondygnacjami, wzniesiony na rzucie kwadratu. Dwie dolne kondygnacje węższe, tynkowane fakturalnie, dzielone za pomocą lizen i poziomych pasów na kwadraty. Pięć kolejnych kondygnacji ceglanych dzielonych tynkowanymi lizenami i poziomymi pasami na kwadraty przeprute poziomymi, prostokątnymi oknami. Ściana zwieńczona wyładowanym gzymsem okapowym. Ósma, węższa kondygnacja, nakryta dwuspadowo, przechodzi w węższą kondygnację dziewiątą, nakrytą dachem namiotowym. Elewacje ceglane - dzielone lizenami; elewacje tynkowane przeprute poziomymi oknami, bez podziałów.

10. Wnioski konserwatorskie

Stan techniczny budynku średni, zaniedbany. Na pfd. ścianie budynku - ślady budynku rozebranego. Wymagany remont kapitalny budynku z zachowaniem bryły, kompozycji elewacji, rozplanowania i kształtu otworów i ich podziałów, oraz zachowanie układu wnętrza. Należy dążyć do właściwego utrzymania budynków i wykorzystania, przy zachowaniu wszystkich elementów historycznych. Ochronie podlega: zabytkowa substancja budowli, układ przestrzenny i urządzenia inżynierskie umocnień wodno - ziemnych, układ przestrzenny otaczającego terenu objętego strefą ochrony i zieleń towarzysząca. Obowiązuje uzgadnianie z służbami konserwatorskimi wszelkich działań inwestycyjnych.

10. Lokalizacja

