

GEZ

# KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

# KOŁOBRZEG

1. Nazwa

**KASYNO, OB. RESTAURACJA FREGATA**

2. Czas powstania

**Lata 40-te XX w.**

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od północnego-wschodu



Widok budynku od północy

4. Adres

ul. Dworcowa 12  
78-100 Kołobrzeg  
dz. nr 153 obr. 12

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

*Danielski*

#### 9. Opis

Budynek wolnostojący, nieco cofnięty od ulicy. Bryła znacznie rozczłonkowana, dwuskrzydłowa z aneksem. Wysoko podpiwniczony, dwukondygnacyjny budynek, na rzucie litery T. Korpus nakryty dachem czterospadowym, na płn. połąci pulpitowo wzniesionym nad rzędem facjatek; skrzydło nakryte dwoma dachami czterospadowymi i stropodachem - w części zach. Do frontowej elewacji skrzydła przylega parterowy aneks z dobudówką na rzucie  $\frac{3}{4}$  koła, kryty stropodachem (sala balowa). Otwory okienne i drzwi - prostokątne, zróżnicowane w proporcjach i konstrukcjach. W wysokiej partii cokołowej - okna naziemnych piwnic i drzwi klatek schodowych.

Fasada korpusu niesymetryczna: w części wsch. ściana dekorowana modelem łodzi pod pełnymi żaglami i napisem FREGATA, w pozostałej części - 8 osi okiennych. Fasada skrzydła, w górnej kondygnacji - ślepa, w dolnej - zasłonięta ścianami aneksów. Drzwi wejściowe zlokalizowane we wsch. elewacji aneksu; w jego elewacji frontowej - 2 duże, trójdzielne, sześćo podziałowe okna o równych kwadratach. Siedem analogicznych okien w ścianach Sali balowej. Elewacja zach. skrzydła trójczłonowa: od płn. jednoosiowa ściana aneksu, człon środkowy przeparty pięcioma osiami trójpoziomowych okien ujętych wspólnymi ramami; nieco niższa część płd. - z czterema osiami okien i drzwiami. Ściany murowane, tynkowane, opaski okien malowane, dach ceramiczną karpówką podwójnie w koronkę, okna PCV.

#### 10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o dużych walorach zabytkowych - modernistyczna bryła. Do zachowania: bryła budynku kompozycja i podziały elewacji, kształt i podziały otworów okiennych. Możliwa zmiana wystroju wnętrza z zachowaniem układu traktów i klatki schodowej. Stan techniczny dobry, odnowienia wymagają elewacje. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

#### 10. Lokalizacja

