

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

**BUDYNEK ŻANDARMERII/SZPITAL WOJSKOWY,
KINO PIAST I KLUB, OB. KLUB WOJSKOWY**

2. Czas powstania

XIX/XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od południa



Widok budynku od północnego-wschodu

4. Adres

ul. Podporucznika Edmunda Łopuskiego
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 144/13 obr. 11

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

9. Opis

Budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny, na rzucie prostokąta wydłużonego na osi wsch. - zach., z prostopadłymi do korpusu skrzydłami na krańcu wsch. i zach., ryzalitowo wysuniętymi z obu stron; na osi elewacji płd. - pojedynczy ryzalit, w środkowej partii elewacji płn. - trzy mocno wysunięte ryzality; kolejny ryzalit na osi elewacji zach. - trójboczny, trójkondygnacyjny. Dachu dwuspadowe z mocno wysuniętym okapem, rozczłonkowane prostokątnymi facjatkami z wysokimi trójkątnymi szczytami; dach ryzalitu zach. w formie niskiej wielospadowej kopułki ze sterczyną. Ściany murowane z cegły, w drugiej kondygnacji tynkowane, szczyty budynku, ryzalitów, trzecia kondygnacja ryzalitu zach. - w konstrukcji ryglowej z tynkowanym wypełnieniem. Dachu kryte ceramicznie karpiówką podwójnie w koronkę, dach ryzalitu zach. - kryty blachą ocynkowaną. Okna dolnej kondygnacji zamknięte łukiem odcinkowym, okna piętra i szczytów - prostokątne.

Cokół wyodrębniony uskokiem, parter ceglany, piętro tynkowane, szczyty - w konstrukcji ryglowej. Pod oknami prostokątne płyciny podokienne. Okna dwudzielne wielopodziałowe z nadślecionami prostokątnymi i zamkniętymi odcinkiem łuku, jednodzielnymi, wielopodziałowymi.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w średnim stanie technicznym i średnim estetycznym: miejscowe uszkodzenia muru, wykruszenia spoin, ubytki tynków, zabrudzenie ścian, ubytki pokrycia dachowego, uszkodzenia konstrukcji drewnianej lukarn, oryginalna stolarka ze łuszczącą się farbą. Wymagany remont elewacji. Do zachowania: bryła budynku, układ i dekoracje elewacji, kształt i istniejące podziały okien. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

