

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

KAMIENICA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

XIX/XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od południowego-wschodu



Otwory okienne elewacji frontowej

4. Adres

ul. Wojciecha Drzymały 9
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 48/9 obr. 12

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

9. Opis

Budynek w ciągu zwartej zabudowy pierzei ulicznej. Podpiwniczony, pięciokondygnacyjny, nakryty płytowym dwuspadowym dachem. Wzniesiony na rzucie prostokąta, z płytowym, pozornym ryzalitem na osi fasady. Fasada siedmioosiowa, okna prostokątne, na parterze i w dwóch górnych kondygnacjach - niższe. Wyodrębniony profilowanym gzymsem, boniowany parter - w przyziemiu ryzalitu przeparty jest arkadowymi drzwiami poprzedzonymi jednobiegowymi schodami. W dwóch kolejnych kondygnacjach ściany i trzech kondygnacjach ryzalitu - boniowanie naroży. Trzecia kondygnacja ściany zwieńczona gzymsem parapetowym okien czwartej kondygnacji.

Okna 2 i 3 kondygnacji - w profilowanych opaskach (w 3 kondygnacji - z uszakami i trapezowatym zwornikiem), poprzedzone płycinami podokiennymi. Nadproża zróżnicowane: w 2 kondygnacji - płycina z konturowym rombem - na osi, zwieńczona trójkątnym szczytem na dwóch wolutowych konsolkach; w 3 kondygnacji - odcinek prostego gzymsu na parze konsolek. Pod parapetami okien 3 piętra - pary konsolek z palmetkami. Odmiennie obramienia okien ryzalitu: okno dolne w opasce z uszakami, zwornikiem w formie maski i konchą w zwieńczeniu, okno górne z nadprożem dekorowanym girlandą i trójkątnym szczytem w zwieńczeniu. Ściana murowana, tynkowana, detal wypracowany w tynku, okna i drzwi PCV.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o znacznych walorach zabytkowych w elewacji frontowej. Pozbawiony pierwotnego dachu, nabudowany o kondygnację bez zachowania skali; stolarka otworów wymieniona na PCV. Stan techniczny średni: ubytki tynku zwłaszcza w 3 dolnych kondygnacjach fasady. Do zachowania: bryła budynku, kompozycja, podziały i wystrój fasady, kształt otworów okiennych i ich podziały. Zakaz przebudowy fasady, remonty należy uzgadniać z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

