

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

**BUDYNEK KOSZAROWY-MAGAZYN,
OB. BUDYNEK USŁUGOWY**

2. Czas powstania

Początek XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Kujawska 6
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 11/46 obr. 18



Widok budynku od północy



Część środkowa budynku,
widok od północy

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

9. Opis

Budynek znacznie wydłużony na osi płn. - zach. - pld. - wsch. Pośrodku dwukondygnacyjny korpus nakryty dwuspadowym dachem ze sterczynami w narożach i na osi kalenicy, po bokach wydłużone parterowe skrzydła płasko nakryte, zakończone kotarowymi murkami - w zwieńczeniu ścian szczytowych. Ściany murowane z cegły, detal ceglany, w zwieńczeniu - dwa tynkowane pasy. Dach kryty papą, w części płn. - zach. wprowadzono nowe zadaszanie, płytkie dwuspadowe, kryte blachą.

Fasada korpusu trójdzielna: z pozornym ryzalitem pośrodku; pierwotnie w przyziemiu przepruta trójgiem prostokątnych wrót, ob. wrota środkowe zamurwane, w ich miejscu - dwa kwadratowe okna; na piętrze ryzalitu 4 podwieszane lizeny, między nimi trzy okna zamknięte łukiem odcinkowym; na piętrze po bokach ryzalitu - okna pojedyncze niskie okna i ślady zamurowanych wyższych otworów - wszystkie zamknięte łukiem odcinkowym. W zwieńczeniu ściany gzyms kostkowy. Ściana skrzydeł przeprute rzędami prostokątnych wrót, w zwieńczeniu dwa pasy wgłębne, tynkowanego fryzu.

10. Wnioski konserwatorskie

Stan techniczny średni: niedbałe przemurowania w partii środkowej fasady korpusu, niewielkie ubytki cegły, złuszczenia tynku w detalach tynkowanych, zamurwane pierwotne okna korpusu. Do zachowania: bryła, kompozycja i wystrój elewacji, kształt i podziały otworów okiennych. Remonty należy uzgadniać z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

