



<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p> <p>KOŁOBRZEG</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>WILLA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>Lata 30-te XX w.</p>	<p>8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>  <p>Widok budynku od północnego-wschodu</p> 	
<p>4. Adres</p> <p>ul. Wiosenna 10 78-100 Kołobrzeg dz. nr 209 obr. 2</p>		<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo zachodniopomorskie powiat kołobrzeski gmina Miasto Kołobrzeg</p>	
<p>6. Formy ochrony</p> <p>Uchwała Nr VIII/105/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nr 8 - Uzdrawisko Zachód"</p>		<p>7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Jakub Danielski, 04.08.2015 r.</p> <p><i>Jakub Danielski</i></p> <p>Aktualizacja: 2023 r.</p> <p>PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG</p> <p><i>Anna Maczkowska</i></p>	

Figura w szczytce budynku

9. Opis

Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, nakryty mansardowym dachem. Wzniesiony na rzucie prostokąta z poligonalnym trójkondygnacyjnym ryzalitem na osi fasady, nakrytym wielobocznym stromym dachem. Ściany murowane, tynkowane, dachy kryte blachodachówką. W przyziemiu ryzalitu arkadowy otwór drzwi, wyżej - dwie kondygnacje dużych prostokątnych okien o drobnych podziałach. W ścianie fasady wąskie okienka po bokach ryzalitu. Elewacje boczne dwuosiove. W szczycie dwa prostokątne okna ujmują arkadową wnękę z figurą wędrowca (?).

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w dobrym stanie technicznym i średnim estetycznym: zabrudzone tynki, wymiana stolarki okiennej w elewacjach bocznych bez zachowania pierwotnych podziałów, wymienione pokrycie dachu. Do zachowania: bryła budynku, układ i dekoracja elewacji, kształt okien. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

